



DAÑOS		DETERIOROS	
A1 Desportillados	B1 Oxidación	B2 Estallamiento	
A2 Rotura	B3 Deformación		
A3 Hundimiento	B4 Eflorescencia		
A4 Fisura	B5 Desprendimiento		
A5 Derrame	B6 Desplazamiento		
A6 Colapso	B7 Pudrición		
A7 Perforaciones	B8 Manchas		
A8 Desgaste	B9 Abolsamiento		
A9 Faltantes	B10 Fisuras		

DEFECTOS		AGENTES DE DETERIORO	
C1 Edificación precaria	D1 Humedades	D2 Biológicos	
C2 Sujeción precaria	D3 Vegetales		
C3 Instalación vista	D4 Basura		
C4 Madera desprotegida	D5 Desechos industriales		
C5 Espacio desprotegido	D6 Empozamiento		

MATERIALES	
Pisos	
S1 Cemento	P1 Adobe enlucido
S2 Baldosa granítica	P2 Ladrillo enlucido
S3 Alfombra	P3 Ladrillo enlucido
S4 Vinyl	P4 Ladrillo visto
S5 Tierra	P5 Madera/zinc
S6 Madera	P6 Madera/vidrio
S7 Hierro	P7 Madera
	P8 Azulejo
	P9 Piedra
	P10 Hierro
	P11 Hierro
Cielo raso	
	R1 Madera/zinc
	R2 Hierro/zinc
	R3 Hormigón
	R4 Madera/asbesto

Emplazamiento
esc 1:350

PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO COMERCIAL LA MAGDALENA"		
Ubicación: AV RODRIGO DE CHAVEZ Y CINCO DE JUNIO		
Contiene: Emplazamiento, Cuadro de patologías.	Fecha: MAYO 2021	Escala: LAS INDICADAS
	Numero de predio: 3697430	Clave catastral anterior: 30403-03-050-000-000-000
Propietario: 	Profesional: ARQ. ESTEBAN CORDERO C.O.A.R. 1007 DE 2014	Lámina: P.01
SELLOS MUNICIPALES:		