

## RESUMEN DE RESULTADOS

PROYECTO: GUÁPULO LOMA  
 OBRA: CIMENTACION  
 POZO N° P-3

REALIZADO POR: Ing. Rodrigo Beltrán C.

PROF.	GOLPES			DESCRIPCIÓN DEL ESTRATO (Tipo, color, olor, consistencia)	GRÁFICO SPT N° de golpes N	Wn	GRANULOMETRÍA % PASA N°				LIMITES		Clasif. SUCS	qa		
	(m)	(cm)	N°				N	(%)	4	10	40	200			LL	Ip
0.30	15	0	0	0.00 - 0.20 m. Suelo vegetal												
	30	0														
	45	0														
0.80	15	1	1	0.20 - 3.00 m. Relleno conformado con materiales de desechos de construcción como bloques, ladrillos, madera, plásticos, etc.											16	
	30	0														
	45	1														
1.30	15	1	2													0
	30	1														
	45	1														
1.80	15	2	5													3
	30	2														
	45	3														
2.30	15	3	8	3.00 - 4.00 m. Limo arcilloso, de color café habano, baja humedad, no plástica, su consis- tencia semi dura, presencia de oxidaciones											6	
	30	3														
	45	5														
2.80	15	3	12	4.00 - 6.00 m. Limo arcilloso, de color café habano, baja humedad, no plástica, su consis- tencia es semi dura a dura, presencia oxidaciones										10		
	30	5														
	45	7														
3.30	15	15	30												28	
	30	14														
	45	16														
3.80	15	15	33												31	
	30	15														
	45	18														
4.30	15	20	47	No se detecta nivel freático.										45		
	30	22														
	45	25														
4.80	15	17	44											42		
	30	22														
	45	22														
5.30	15	20	42											40		
	30	20														
	45	22														
5.80	15	23	50											48		
	30	24														
	45	26														
6.30	15															
	30															
	45															

**NOTAS:**  
 1.- Nivel Freático: no se encuentra