



BLOQUE B
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +2.03/+3.30
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6



BLOQUE B
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +5.63/+6.91
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6

CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL					
ESTADO ACTUAL	D	E	L		
	CAUSA DEL DETERIORO	EFEECTO EN LOS MATERIALES	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO ANALIZADO	
	% PORCENTAJE (%) DE DETERIORO	% PORCENTAJE (%) DE DETERIORO		M = MATERIAL DETERIORADO; UBICACIÓN	
1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	TIEMPO DE USO	MANCHAS	10	PISOS	ESTRUCTURA
3	ABANDONO	ABUSADOS	20	ENTREFOSOS	REVESTIMIENTO
4	EXPOSICIÓN INTemperTE	DESPRENDIMIENTOS	30	MUEBLES/FORNANTES	ACABADO
5	HUMEDAD (FILTRACIONES)	FISURAS	40	PORTICOS/MADERA	
6	FALTA MANTENIMIENTO	DESGASTE	50	TABICUERIAS	
7	DIFERENCIA MATERIALES	DESPINTE	60	TUMBAZO MALLA/EM	
8	AGUM ESCOMBROS	VERIFICACION	70	TUMBAZO CARREZZI/CHDC	
9	BANDALIZADO	SETTELORO GENERAL	80	CUBIERTAS	
10		SEPARACION JUNTAS	90	GRADAS	
11		PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO	
12		DESPRENDIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO	
13				CIELO BASSO	

CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACIÓN	
ESTADO E = ESTADO DE EDIFICACIÓN	
CODIGO	ESTADO
1	CONSTRUCCIÓN COLAPSADA RETIRO DE ESCOMBROS
2	ESTRUCTURA ABANDONADA A LIBERAR SIN VALOR HISTÓRICO
2	NO CONTIENE PATOLOGÍAS

NOTAS	
LAS MEDIDAS PREVIENEN SOBRE LA ESCALA TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN M.	
PROYECTO:	PROYECTO LA LOMA
UBICACIÓN:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquín Paredes-La Loma-Centro Histórico
CONTENIDO:	BLOQUE B Planta patologías nivel +2.03/+3.30 Planta patologías nivel +5.63/+6.91
FECHA:	MAYO 2022
PROFESOR:	ING. CARLOS GARCÍA
SELOS MUNICIPALES:	
PROYECTO:	AM-20
FECHA:	28 DE 47