



BLOQUE D
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +2.79
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6



BLOQUE D
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +5.32
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6

CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL					
ESTADO ACTUAL	D E L L I B O	D = CAUSA DEL DETERIORO E = EFECTO EN LOS MATERIALES % = PORCENTAJE (%) DE DETERIORO		L = LOCALIZACION ELEMENTO ANALIZADO M = MATERIAL DETERIORADO (UBICACION)	
		CAUSA	EFECTO	PORCENT.	LOCALIZACION
1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	TIEMPO DE USO	MANCHAS	30	PISOS	ESTRUCTURA
3	ABANDONO	ABOLANDOS	20	ENTREPIESOS	REVESTIMIENTO
4	EXPOSICION INTemper	DESPRENDIENTOS	30	MUROS PORTANTES	ACABADO
5	HUMEDAD (FILTRACIONES)	FISURAS	40	PORTICOS MADERA	
6	FALTA MANTENIMIENTO	DESASTE	50	TABICUERIAS	
7	DIFERENCIA MATERIALES	DESPINTE	60	TUMBAO MALLA/CEM	
8	ADUM. ESCOMBROS	VIBRACION	70	TUMBAO CARRIZO/CHD.	
9	BANDALIZAO	DETENSION GENERAL	80	CIERTAS	
10		SEPARACION JUNTAS	90	GRADAS	
11		PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO	
12		DESPRENDIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO	
13				CIELO BASSO	

CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACION	
ESTADO	E = ESTADO DE EDIFICACION
1	CONSTRUCCION COLAPSADA RETIRO DE ESCOMBROS
2	ESTRUCTURA AÑADIDA A LIBERAR, SIN VALOR HISTORICO NO CONTIENE PATOLOGIAS

NOTAS			
LAS MEDIDAS PREVELEN SOBRE LA ESCALA TODAS LAS COTAS ESTAN INDICADAS EN M.			
PROYECTO:	PROYECTO LA LOMA		PROFESIONAL RESPONSABLE:
UBICACION:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquin Paredes-La Loma-Centro Historico		
CONTENIDO:	BLOQUE D Planta patologias nivel +2.79+5.32		CLASE DOCUMENTO: 303010010000000000
FECHA:	MAYO 2022	ESCALA:	INDICADA
PROPIETARIO:	Juan Carlos Quiroga	PROYECTO:	AM-32
SELLOS MUNICIPALES:			