







- SIMBOLOGIA
-  DESPRENDIMIENTO DE ENLUCIDOS
 -  DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE PISOS
 -  CRAQUELADO DEL MORTERO DE BAHAREQUE
 -  TABIQUERÍA DE BAHAREQUE
 -  FALTANTE DE BAHAREQUE
 -  MURO PANDEADO

LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES A CONSERVARSE SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSERVACION

ARQ. ANGELICA ARIAS B.
DIRECTORA EJECUTIVA

AREA REQUIRIENTE:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS PATRIMONIALES

FECHA:
JULIO 2022

REVISADO POR :
ARQ. MERCEDES CARDENAS
DIRECTORA DIDPP

RESPONSABLE CONSULTOR:
ARQ. BERNARDO BUSTAMANTE P.
P-5735 EMGF-4 6736

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO :
ARQ. ANA L. ANDINO

COLABORACION:
ARQ. DOMENIKA BAQUERO S.
SENECOT: 1040-2016-1745812

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| ESCALA: INDICADAS | UBICACION: SECTOR PLAZA SANTO DOMINGO CLAVE CATASTRAL: 30101 04 001 000 000 000 | LAMINA: P6 |
| PREDIO: 131489 | | |

SELLOS

PLANTA ALTA PATOLOGIAS POR ESPACIO
ESC: 1-----100

