



DATOS TÉCNICOS		ANGULO DE INCLINACIÓN / PENDIENTE	OBSERVACIÓN
Quebrada (BQ)		65° (SESENTA Y CINCO GRADOS)	
Abierta	X		
Rellena	X		
Talud (T)			
Natural			
Artificial			
Depresión (D)			
Abierta			
Rellena			
Ribera de Río			
Ribera de Río			
Cuerpo de Agua			
Laguna			
Embalse			
Cuenca Hidrográfica			
Acuíferos			
Otros			

INFORMACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO	
PROPIETARIO	
C.C./R.U.C.:	1703706752
Nombre:	FIGUEROA MONTIEL LUIS PATRICIO

DATOS TÉCNICOS DEL LOTE	
Número de predio	3626227
Geo clave:	
Clave catastral anterior:	2170312004
En derechos y acciones:	58034
Área de lote (escritura):	58154,73
Área de lote (levantamiento):	168,99
ETAM (SU) - Según Ord. 269:	695,29
Área bruta de construcción total:	
Frete del lote:	
Administración zonal:	
Parroquia:	
Barrio /Sector:	

CRITERIO TÉCNICO

INFORME CON OF. 333 BQ DEL 2016
 RESTITUCION FOTOGRAMETRICA 2001
 PROYECTO 2014 RESTITUCION BORDES DE QUEBRADA

OBSERVACIÓN

SE DETALLA EN EL GRAFICO ADJUNTO LOS TRAMOS DE QUEBRADA RELLENA, ABIERTA Y EL TRAMO DONDE LA QUEBRADA SE ENCUENTRA CON RELLENO PARCIAL COMO SE DETALLA EN CORTE A-A".

Informe Técnico para proceder según Ordenanza Metropolitana No. 172 sancionada el 30 de diciembre del 2011, en su Sección Tercera, Parágrafo 1, artics 116, 117, 118 y al Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010 art. 417, literal d) y Ordenanza Metropolitana reformada No. 0432, sancionada el 20 de septiembre del 2013.

Este Informe no certifica, ni reconoce legalidad, ni legitimidad de medidas, linderos y superficies; tampoco quita ni da derechos sobre la propiedad del inmueble.

TICKET : 2016-104460 Oficio: 956- BQ

Resp:Arq. K. Casamen Fecha:02/08/2016

SIMBOLOGIA			
ACCIDENTES_GEO			
TIPO	— CUERPOS DE AGUA	— DEPRESION ABIERTA	— QUEBRADA ABIERTA
	— DEPRESION RELLENA	— QUEBRADA RELLENA	— RIBERA DE RIO
			— TALUD ARTIFICIAL
			— TALUD NATURAL
			— LOTES