

## MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


Dirección Metropolitana de CATASTRO

SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA **DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO** 

STHV-DMC-USIGC-2022-0610-M UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRAL

## DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO INTERNO DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DMQ

Nombre:



DATOS TÉCNICOS					
,		ÁNGULO DE	INCLINACIÓN / PENDIENTE	OBSERVACIÓN	
Quebrada (BQ)					
Abierta	)	9.9° (NUE	VE PUNTO NUEVE GRADOS)		
Rellena					
Talud (T)					
Natural					
Artificial					
Depresión (D)		<u> </u>			
Abierta	)	(			
Rellena					
Ribera de Río					
Ribera de Río					
Cuerpo de Agua					
Laguna					
Embalse					
Cuenca Hidrográfica					
Acuíferos					
Otros					
	·			"	
INFORMAC	IÓN CATAS	TRAL DEL PREDIO	INSUMOS TÉCNICOS		
PROPIETARIO		VIDEOS DE LA INSPECCIÓN REA	VIDEOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA EL 24 DE JULIO DEL 2019		
C.C./R.U.C.:	1700527771		INFORME TÉCNICO 2287 EYSIG	INFORME TÉCNICO 2287 EYSIG (OFICIO 8253) DEL 14/08/2019	

BOLAÑOS BALDEON JOSE JULIO

Número de predio:	104444
Geo clave:	
Clave catastral anterior:	2013303002
En derechos y acciones:	
Área de lote (escritura):	
Área de lote (levantamiento):	
ETAM (SU) - Según Ord. 269:	
Área bruta de construcción total:	
Frente del lote:	
Administración zonal:	TUMBACO
Parroquia:	PIFO
Barrio /Sector:	

Informe Técnico para proceder según Ordenanza No. 001 que contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Sub Parágrafo I, en su Artículo 2208.- "Áreas de protección de taludes", Artículo 2209.-"Áreas de protección de quebradas"; Sub Parágrafo II del Agua, Artículo 2210.- Áreas de protección de los cuerpos de agua, ríos, lagunas, embalses y cuencas hidrográficas, sancionada el 29 de marzo del 2019, en el Libro IV: Del Eje Territorial, Libro IV.1: Del Uso de Suelo.LOETA Numeral 6 Articulo 3, Articulo 35, LOTAIP Art 1

INFORME TÉCNICO 2287 EYSIG (OFICIO 8253) DEL 14/08/2019 RESTITUCION 1:1000 DEL AÑO 2010 LOTES SIRECQ ACTUALIZADOS

SE RECTIFICA EL INFORME TÉCNICO STHV-DMC-USIGC-2022-00377-AG DEL 18 DE FEBRERO DEL 2022.

## OBSERVACIÓN

- La información de accidentes geográficos ha sido generada de acuerdo a los datos que reposan en las bases de catastro. • Este Informe no certifica, ni reconoce legalidad, ni legitimidad de medidas, linderos, cabidas o superficies; tampoco quita ni da derechos sobre la propiedad del inmueble.
- Si usted tiene alguna observación con respecto al accidente geográfico por favor solicitar revisión adjuntando los requisitos que se encuentran en el formulario de actualización catastral.
- Este Informe será válido hasta que el accidente geográfico sea modificado por causa natural o antrópica.
- El presente informe de accidentes geográficos se emite basado en lotes SIRECQ de fecha 01/12/2021.

•Ficha técnica de uso exclusivo de las entidades del DMQ.

Fecha: 16-JUNIO-2022 Elaborado por: Revisado y aprobado por : Ticket Nro. GADDMQ-STHV-DMC-UCE-2022-0677-M

UNIDAD SOLICITANTE: UCE

