

MEMORANDO 292 - EYSIG

PARA: Coordinador Gestión Especial Catastral
DE: Coordinadora del Proceso de Estudios y Sistemas de Información Geográfica
ASUNTO: EN EL TEXTO
FECHA: 18-09-2017

En atención al pedido que se tramita con Oficio UERB-1073-2017 Ticket 2017-116153, del 28 de Agosto del 2017, en el que solicita inspección al sitio para determinar el borde superior de quebrada que colinda con el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado del Barrio "JARDINES DE BELLAVISTA", con predio 664505 clave catastral N° 14117-07-012; ubicado en la parroquia CALDERON de este Distrito.

Esta Dependencia le informa que se emite informe de Accidentes Geográficos con Oficio N° 2566 EYSIG del 18-09-2017 para constancia se adjunta Informe de Accidentes Geográficos según lo solicitado. Información digital que se comparte vía red en la máquina de IP 174/certificaciones accidentes geográficos 2017/ UNIDAD GEC/ PEDIDO POR CORREO OFC. UERB 1073-2017 BARRIO JARDINES DE BELLAVISTA.

Este informe será válido hasta que el accidente geográfico sea modificado por causa natural o antrópica. Además la Unidad a su cargo deberá validar la ubicación geográfica, cabida y linderos del lote en mención.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Silvana Lara
COORDINADORA DEL PROCESO DE ESTUDIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

*Arq. Jorge C.
18-09-2017*

| | | |
|----------------|--|--|
| Elaborado por: | Arq. Marcia Laines Barrera ANALISTA CATASTRAL | |
|----------------|--|--|

Adjunto: Impresión A4 del Informe de Accidentes Geográficos.

*Arq. Y. ALVARADO
ANALISTA CATASTRAL
18-09-2017*

11-11-11



