

Oficio Nro. GADDMQ-STHV-DMC-2022-0574-O

Quito, D.M., 04 de abril de 2022

Asunto: Se solicita el informe de Accidentes Geográficos del asentamiento humano de hecho y consolidado "San Pablo de Calderón"

Señor Magíster
Edwin Rogelio Echeverría Morales
Director Ejecutivo
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA- UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-0634-O, de 09 de marzo del 2022, del predio 5554987, me permito adjuntar el Informe técnico de accidentes geográficos Nro. STHV-DMC-USIGC-2022-0449-AG, Oficio SITRA y archivo .dwg implantado el accidente geográfico.

Todos los documentos habilitantes del trámite se encuentran suscritos por los responsables de su elaboración y revisión en el ámbito de sus competencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Héctor Fernando Zamorano Cevallos
DIRECTOR METROPOLITANO
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA
DE CATASTRO

Referencias:

- GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-0634-O

Anexos:

- PLANO SAN PABLO.dwg
- ARCHIVO BORDE DE QUEBRADA DWG
- informe_interno-0449-gadmq-sgctypc-uerb-2022-0634-o-p-5554987-firma.pdf

Copia:

Señorita Arquitecta
Erlita Fanina Villota Ruano
Servidor Municipal 3
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE
CATASTRO - UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL

Señorita Tecnóloga
Tatiana Elizabeth Torres Cando

Oficio Nro. GADDMQ-STHV-DMC-2022-0574-O

Quito, D.M., 04 de abril de 2022

Servidor Municipal 8

SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO - UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL

Señor Magíster

José Sebastián Duque Martínez

Jefe de Unidad de Sistemas de Información Geográfica Catastral - Funcionario Directivo 7

SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO - UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL


Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Erlita Fanina Villota Ruano	efvr	STHV-DMC-USIGC	2022-03-31	
Revisado por: José Sebastián Duque Martínez	JSDM	STHV-DMC-USIGC	2022-04-01	
Aprobado por: Héctor Fernando Zamorano Cevallos	HFZC	STHV-DMC	2022-04-04	



Firmado electrónicamente por:
**HECTOR FERNANDO
ZAMORANO CEVALLOS**



DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO INTERNO DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DMQ



Escala: 1:1.700



SIMBOLOGÍA			
ACCIDENTES_GEO	DEPRESION ABIERTA	QUEBRADA RELLENA	TALUD ARTIFICIAL
Layer	DEPRESION RELLENA	RIBERA DE RIO	TALUD NATURAL
AREA RELLENA	QUEBRADA ABIERTA	RIBERA DE RIO - H	TALUD NATURAL - H
CUERPO DE AGUA			

DATOS TÉCNICOS

	ÁNGULO DE INCLINACIÓN / PENDIENTE	OBSERVACIÓN
Quebrada (BQ)		
Abierta		
Rellena	X	
Talud (T)		
Natural		
Artificial		
Depresión (D)		
Abierta		
Rellena		
Ribera de Río		
Ribera de Río		
Cuerpo de Agua		
Laguna		
Embalse		
Cuenca Hidrográfica		
Acuíferos		
Otros		

INFORMACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO

PROPIETARIO	
C.C./R.U.C.:	1706755830
Nombre:	LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO Y OTROS

DATOS TÉCNICOS DEL LOTE

Número de predio	5554987
Geo clave:	170108550118024
Clave catastral anterior:	1441702001
En derechos y acciones:	SI
Área de lote (escritura):	SI
Área de lote (levantamiento):	SI
ETAM (SU) - Según Ord. 269:	SI
Área bruta de construcción total:	SI
Frente del lote:	SI
Administración zonal:	CALDERON
Parroquia:	CALDERON
Barrio /Sector:	BELLAVISTA

INSUMOS TÉCNICOS

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 2010 PROYECTO 2014 RESTITUCIÓN BORDES DE QUEBRADA GLOBAL MAPPER SE DEJA INSUBSISTENTE INFORMES EMITIDOS EN FECHAS ANTERIORES FOTOS 1983- LINEA 27 FOTOS: 35615-35614
SE ACTUALIZA INFORME: TICKET: GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2020-1148-M OFICIO DMC-GE0-2020-0645-A (ML), ACTUALIZAR EN GRÁFICO Y ALFANUMÉRICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE

OBSERVACIÓN

- La información de accidentes geográficos ha sido generada de acuerdo a los datos que reposan en las bases de catastro.
- Este Informe no certifica, ni reconoce legalidad, ni legitimidad de medidas, linderos, cabidas o superficies; tampoco quita ni da derechos sobre la propiedad del inmueble.
- Si usted tiene alguna observación con respecto al accidente geográfico por favor solicitar revisión adjuntando los requisitos que se encuentran en el formulario de actualización catastral.
- Este Informe será válido hasta que el accidente geográfico sea modificado por causa natural o antrópica.
- El presente Informe de accidentes geográficos se emite basado en lotes SIREC-Q de fecha 01/12/2021
- Ficha técnica de uso exclusivo de las entidades del DMQ.

Fecha: 31 de marzo del 2022

TICKET: GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-0634-O

Elaborado por: evillota	Revisado y aprobado por :
ERLITA FANINA VILLOTA RUANO Firmado digitalmente por ERLITA FANINA VILLOTA RUANO Fecha: 2022.03.31 15:45:17 -05'00'	JOSE SEBASTIA N DUQUE MARTINEZ Firmado digitalmente por JOSE SEBASTIAN DUQUE MARTINEZ Fecha: 2022.04.01 14:29:21 -05'00'

UNIDAD SOLICITANTE: SGCTP Mgs.Edwin Echeverría