



**Oficio Nro. EPMTQP-GG-2022-0215-O**

**Quito, D.M., 28 de marzo de 2022**

**Asunto:** Solicitud de Información accidente

Señora Ingeniera  
Andrea Hidalgo Maldonado  
**Concejala Metropolitana**  
**DESPACHO CONCEJAL HIDALGO MALDONADO ANDREA**  
En su Despacho

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo y en atención al Oficio Nro. GADDMQ-DC-HMA-2022-0294-O en el cual se solicitó un informe en relación al accidente reportado en el que una unidad Trolebús chocó contra un muro en las calles Pedro Vicente Maldonado y Rocafuerte, remito los puntos solicitados.

- Informe sobre los acontecimientos suscitados

Sobre el incidente registrado, el miércoles 23 de marzo, con la unidad 111 del sistema Trolebús, que resbaló levemente, esta causó daños mínimos a un graderío de la calle Maldonado, en el centro de Quito, debido a una falla humana, ya que el conductor informo solo haber accionado el freno eléctrico, y no el de estacionamiento, para posterior manipular los cofres lo cual provocó el reseteo de la unidad y que todos los sistemas eléctricos se apaguen incluido el freno, acción que no esta acorde a lo instruido en el caso de existir este tipo de eventos.

- Valores de los daños a la unidad

La Coordinación de Mantenimiento Flota, procedió a verificar los daños de la unidad T111, con su personal de mantenimiento de carrocería y mantenimiento mecánico, del cual se identificaron los daños que se describen a continuación.

<b>VALORES DE LOS DAÑOS A LA UNIDAD</b>	
VALORES INICIALES POR CARROCERÍA	1500,00
VALORES INICIALES POR MECÁNICA	1000,00
<b>TOTAL (INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA)</b>	<b>2500,00</b>

- Valores de los daños a los bienes públicos

Con Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-0621-O de 24 de marzo de 2023 el Instituto Metropolitano de Patrimonio, remite el informe técnico de evaluación de daños por eventos adversos en áreas patrimoniales del DMQ - Av. Maldonado y Rocafuerte, en el cual se adjunta el presupuesto por un total de USD 4.148,78

- Cada cuánto tiempo se realizan mantenimientos preventivos de las unidades

El mantenimiento preventivo de las unidades que conforman la Flota de la EPMTQP, se lo realiza con una frecuencia de 6 a 7 semanas.



Oficio Nro. EPMTQP-GG-2022-0215-O

Quito, D.M., 28 de marzo de 2022

- Cuando fue el último mantenimiento que se han realizado a las unidades Trolebús

El último mantenimiento preventivo mecánico realizado al trolebús T111 en los sistemas de frenos, suspensión, dirección, tracción, neumático y lubricantes realizado fue el 12 de febrero de 2022.

- Cuántas unidades se mantienen operativas

El promedio de unidades operativas durante el mes de marzo de 2022, es de 195 unidades.

- Cuántas unidades se encuentran en mantenimiento o deshabilitadas
  - Unidades que se encuentran en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo continuo: 28 unidades.
  - Unidades planificadas su recuperación funcional: 74 unidades.
  - Unidades en análisis técnico para posible sugerencia de baja: 3 unidades.
  - Unidades emitidas el informe técnico sugeridas para la baja: 28 unidades.

UNIDADES	TOTAL
OPERATIVAS	195
EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTÍNUO	28
PARA RECUPERACIÓN FUNCIONAL	74
ANÁLISIS PARA TRÁMITE DE BAJA	3
CON INFORME DE TRÁMITE DE BAJA	28
<b>TOTAL DE UNIDADES</b>	<b>328</b>

- Cuál es el presupuesto destinado anualmente para mantenimiento de las unidades

El presupuesto aprobado y contemplado dentro del POA 2022 correspondiente a la Coordinación de Mantenimiento de Flotas es de \$ 5'862,973.44 USD.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano  
**GERENTE GENERAL (E)**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

Referencias:

- GADDMQ-DC-HMA-2022-0294-O



**Municipio  
de Quito**

**Oficio Nro. EPMTQP-GG-2022-0215-O**

**Quito, D.M., 28 de marzo de 2022**

Anexos:

- gaddmq-imp-didpp-2022-0014-it.pdf
- gaddmq-imp-2022-0621-o.pdf
- presupuesto\_esq\_espacio\_publico\_av\_maldonado\_chq-1.pdf
- GADDMQ-DC-HMA-2022-0294-O.pdf
- EPMTQP-GT-2022-0384-M.pdf
- EPMTQP-CC-2022-0076-M.pdf
- EPMTQP-GO-CSI-2022-0584-M.pdf

Copia:

Señor Abogado  
Pablo Antonio Santillan Paredes  
**Secretario General**  
**SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**

Señor  
Juan Fernando Andrade Proaño  
**Jefe de Despacho**  
**DESPACHO CONCEJAL HIDALGO MALDONADO ANDREA**

Señor Ingeniero  
Marcelo Gabriel Pazmiño Rubio  
**Gerente de Planificación (E)**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Marcelo Gabriel Pazmiño Rubio	mgpr	EPMTQP-GP	2022-03-25	
Aprobado por: Sergio Danilo Rodríguez Zambrano	sdrz	EPMTQP-GG	2022-03-28	

