

Quito,
13 de octubre de 2023
Oficio No. EPMAPS-GO-GOLM-2023-0157

Asunto: Solicitud de estado de las estructuras de captación de quebradas y sumideros del Distrito Metropolitano de Quito
Ref. SG-16047-23, Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMDL-2023-0216-O

Magister
Diana Lizeth Cruz Murillo

CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Presente.

De mi consideración:

Hago referencia su Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMDL-2023-0216-O, de fecha 06 de octubre de 2023, mediante el cual se solicita "*(...) en la brevedad posible un informe detallado de lo siguiente:*

- 1. Estado de las estructuras de captación de quebradas y sumideros del Distrito Metropolitano de Quito; y,*
- 2. Planificación de limpieza y mantenimiento de dicha infraestructura.*

Al respecto me permito indicar que, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, a través de la Gerencia de Operaciones mantiene trabajos e inspecciones permanentes a los sistemas de alcantarillado y estructuras de captación de quebradas para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Siendo así que, las 3 Unidades de Alcantarillado que atienden a todo el Distrito Metropolitano de Quito han realizado la limpieza de más de 162261 sumideros y la reposición de más de 6367 rejillas. (Anexo 1)

En cuanto a la Unidad de Mantenimiento de Captaciones en Quebradas, realiza un monitoreo permanente de más de 138 estructuras de captación, ubicadas en todo el DMQ y cumple una planificación semestral establecida para mitigar posibles emergencias que puedan poner en riesgo a la ciudadanía. (Anexo 2)

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Johanna Patiño Benavides
GERENTE DE OPERACIONES (E)



Anexo: Detalle de limpieza y reposición de rejillas de sumideros
Cronograma de atención y limpiezas de estructuras de captación en quebradas

Acción	Responsables	Siglas Unidades	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	K. Santamaría	GOLM	2023-10-13	
Revisado por:	E. Fonseca	GOL	2023-10-13	
Aprobado por:	P. Calle	SS	2023-10-13	

Ejemplar 1: Mgs. Diana Lizeth Cruz Murillo, CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Ejemplar 2: Departamento de Alcantarillado

Ejemplar 3: Archivo Digital Unidad de Mantenimiento de Captaciones en Quebradas

ANEXO 1

LIMPIEZA Y REPOSICION DE REJILLAS DE SUMIDEROS

UNIDAD OPERATIVA	REJILLAS 50X36 CON CERCO		REJILLAS 100x60 SIN CERCO		TOTAL
	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO	U	2495	U	116	2611
UNIDAD DE OPERACIONES NORTE	U	673	U	47	720
UNIDAD DE OPERACIONES SUR	U	2766	U	270	3036
TOTAL					6367

UNIDAD OPERATIVA	LIMPIEZA DE SUMIDEROS
	CANTIDAD
UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO	62245
UNIDAD DE OPERACIONES NORTE	46262
UNIDAD DE OPERACIONES SUR	53754
TOTAL	162261



ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS

No.	NOMBRE DE LA QUEBRADA	ACTIVIDAD	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	SI	NO			
1	Quebrada San Salvador - Toctiuco	Limpieza							1																				100%		
		Desalojo																											100%		
2	Quebrada El Tejar	Limpieza																													
		Desalojo																													
3	Quebrada Jerusalem	Limpieza			1																								100%		
		Desalojo																											100%		
4	Quebrada Nueva Aurora	Limpieza							1																				100%		
		Desalojo																											100%		
5	Quebrada La Cantera	Limpieza																											100%		Por arrastre de material se coordinó limpieza antes de lo previsto
		Desalojo																											100%		
6	Quebrada Navarro Norte	Limpieza																													
		Desalojo																													
7	Quebrada Navarro Centro	Limpieza							1																				100%		
		Desalojo																											100%		
8	Quebrada Concha Torre	Limpieza																													
		Desalojo																													
9	Quebrada Navarro Sur	Limpieza																													
		Desalojo																											100%		

