

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO

CODIGO:

DMGBI-AT-2023-286

1. DATOS DEL TRÁMITE		
No. TRÁMITE SITRA:	Memorando Nro. GADDMQ-DMGBI-AL-2023-	
	0369-M	
SOLICITANTE:	Mgs. Karla Fabiana Ortega Espín FUNCIONARIA	
	DIRECTIVA 7 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE	
	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - AREA LEGAL	
TIPO DE TRÁMITE:	Inspección al predio No. 782496	
ASUNTO:	Actualización informes técnicos para transferencia	
	de dominio predio No. 782496, a favor GAD	
	PARROQUIAL ATAHUALPA	
2. ANTECEDENTES:		

Con Memorando Nro. GADDMQ-DMGBI-AL-2023-0369-M de fecha 31 de julio de 2023, emitido por la Mgs. Karla Fabiana Ortega Espín FUNCIONARIA DIRECTIVA 7 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - AREA LEGAL, en el que se solicita lo siguiente:

"(...) Área Técnica de Administración de Bienes Inmuebles: Se proceda con la respectiva inspección in-situ, y se elabore el informe técnico de disponibilidad del predio Nro. 782496, ubicado en la parroquia de Atahualpa, solicitados por el GAD Parroquial Rural de Atahualpa. (...)".

3. DESARROLLO DEL INFORME

3.1.- DATOS TÉCNICOS DEL LOTE:

Predio: 782496

Propietario: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Clave Catastral:1972602001Área de Escritura:932.97 m2Área total de Construcción:131206.41 m2

Ubicación: Antonio Flores y Segundo Jaramillo

Sector:AtahualpaParroquia:Atahualpa



3.2.- ESTADO Y OCUPACIÓN DE LOS INMUEBLES:

Con fecha 19 de septiembre de 2023 se efectúo la inspección al predio 782496, con el objetivo de dar atención a lo que se solicita en el Memorando Nro. GADDMQ-DMGBI-AL-2023-0369-M, en la mencionada inspección se verificó lo siguiente:

En el predio de propiedad municipal No. 782496 se encuentran implantas 4 edificaciones las mismas que se encuentran ocupadas de la siguiente manera:

Fecha de elaboración	Versión	
22/09/23	1.0	Página 1 de 4



DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO

CODIGO:

DMGBI-AT-2023-286

- En el Bloque 1 se encuentra funcionando las oficinas del GAD Parroquial de Atahualpa.
- En el Bloque 2 se encuentra funcionando la Tenencia Política de Atahualpa y la UPC de Atahualpa.
- El bloque 3 se encuentra ocupado por unos baños públicos de hombres y mujeres.
- En el bloque 4 funciona un pequeño mercado parroquial y la bodega del GAD Parroquial de Atahualpa.



3.3.- REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Fotografía 1 vista exterior UPC



Fotografía 3 vista exterior Tenencia Política



Fotografía 2 vista exterior GAD parroquial



Fotografía 4 baños públicos

Fecha de elaboración	Versión	
22/09/23	1.0	Página 2 de 4



DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO

CODIGO:

DMGBI-AT-2023-286



Fotografía 5 mercado



Fotografía 6 bodega del GAD parroquial



Fotografía 7 vista interior GAD



Fotografía 8 vista interior GAD



Fotografía 9 vista interior Tenencia Política



Fotografía 10 vista interior UPC

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- No existe ningún documento que justifique la ocupación de las diferentes instituciones que ocupan el predio de propiedad municipal No. 782496.
- El predio cuenta con los servicios básicos de agua y luz eléctrica.

Fecha de elaboración	Versión	
22/09/23	1.0	Página 3 de 4





DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO

CODIGO:

DMGBI-AT-2023-286

Acción	Responsable	Fecha	Firma
Elaborado por:	Arq. Mauricio Ortiz	21/08/2023	

Fecha de elaboración	Versión	
22/09/23	1.0	Página 4 de 4

