

Memorando Nro. GADDMQ-DMGBI-AT-2022-0468-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2022

PARA: Srta. Arq. Daniela Alejandra Duque Cifuentes
Servidora Municipal 13
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - AREA TÉCNICA

ASUNTO: Solicitud de inspección, ocupación y uso del predio No. 596521.

De mi consideración:

En atención al documento No. GADDMQ-DMGBI-AT-2022-0443-M de 28 de julio de 2022, mediante el cual solicita se realice una inspección urgente al predio No. 596521 para verificar su ocupación, uso.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto el informe técnico No. DMGBI-AT-2022-158 de 02 de agosto de 2022, en el cual se indica el estado del inmueble; respecto a la ocupación o no del predio en mención no se pudo observar con claridad debido a la dificultad de visibilidad y acceso por la vegetación presente, sin embargo, revisada la información con la que cuenta la DMGBI el bien no se encuentra entregado a ninguna institución, en el caso de existir un Convenio de Administración y Uso, será la AZCA a quien se solicite la información.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Orlando Xavier Quenguan Diaz
SERVIDOR MUNICIPAL 13
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - AREA TÉCNICA

Referencias:

- GADDMQ-DMGBI-AT-2022-0443-M

Anexos:

- 7.- ELSA MANOSALVAS.PDF
- plano_subdivision.png
- predio_n°0596521_-_calderon_-_acta_inscr_rp-_13816_-_00764_-_propiedad_-_1984.pdf
- Informe Técnico DMGBI-AT-2022-158 Calderón Trazado Vial Interrumpido_firma.pdf

Copia:

Sr. Arq. Edison Gabriel Obando Torres
Servidor Municipal 10
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - AREA TÉCNICA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Edison Gabriel Obando Torres	egot	DMGBI-AT	2022-08-02	
Aprobado por: Orlando Xavier Quenguan Diaz	oq	DMGBI-AT	2022-08-02	



Memorando Nro. GADDMQ-DMGBI-AT-2022-0468-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2022

