

Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2024-1639-O

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

Asunto: Contestación sobre la Quebrada Poroto Huayco - Parroquia de Zambiza

Señor

Fidel Angel Chamba Vozmediano

Concejal Metropolitano

DESPACHO CONCEJAL CHAMBA VOZMEDIANO FIDEL ANGEL

En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Administración Zonal Eugenio Espejo. En atención a los Oficios GAD-ZAMBIZA-OFI-EXT-0595-2014 de 31 de mayo de 2024 suscrito por el Ing. Jimmy Ramírez, Presidente GAD Zábiza, y el Oficio Nro. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0731-O con fecha 10 de junio de 2024, emitido por el señor Fidel Chamba Vozmediano, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, quienes manifestaron:

*“(...) La presente tiene la finalidad de poner en el conocimiento a ustedes, una alerta acerca del talud de la quebrada Poroto Huaico, en la Calle Quito, a la altura del Puente de la avenida Simón Bolívar, la misma que con el pasar los días, ésta ha sido incrementando su tamaño por los deslizamientos de tierra, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de nuestra parroquia de Zábiza y también la circulación vehicular y peatonal que podría dejarnos incomunicados con la ciudad; hasta el momento los compromisos y trabajos ofrecidos por la EPMAPS, EPMMOPS y Administración Zonal Eugenio espejo, **NO** se han realizado, a efectos de prevenir cualquier desgracia (...)”.*

Con estos antecedentes expuestos, me permito informar que se realizó la inspección el día 22 de mayo de 2024, en conjunto con el Ing. Jimmy Ramírez, Presidente del GAD Parroquial de Zábiza, funcionarios de la Unidad de Riesgos y de la Unidad Zonal de Ambiente de la Administración Zonal Eugenio Espejo en la que se observa lo siguiente:

A lo largo del talud de la quebrada Poroto Huayco, se puede observar deslizamientos antiguos, los mismos que están formado al pie de talud. No se esperaría que se produzca colapsos de magnitud.

También se puede observar que existen dos tipos de material: en la parte superior las capas son mas dura con estratificación cangahua compacta, con limos, arcilla tipo amarillenta melcolchada y la parte baja es un tipo de material arenoso, limos, cascajo volcánico, cangahua suelta, arenisca suelta, en esta parte se van a seguir produciendo

Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2024-1639-O

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

pequeños colapsos a causa del choque del viento contra las paredes (erosión eólica). Los pequeños deslizamientos últimos se están produciendo en el talud del que existe en medio de la quebrada que divide la quebrada Poroto Huayco y la quebrada Zámbriza, lo que esta causando represamientos pequeños de agua.

Adicionalmente, se puede observar acumulación de basura, escombros de tierra y material de construcción en el talud y en el fondo de la quebrada lo que a la larga puede ocasionar taponamientos; descargas de aguas servidas al talud, lo que ocasiona que el agua escurra siempre hacia el río o quebrada y cuando llega al borde hace que aumente la erosión y debilita el talud, y se van cayendo en bloques. Se observa la construcción de varias viviendas al borde del talud superior en la parte de abajo de la parroquia.

Se concluye que el talud tiene una pendiente de 75° aproximado, la saturación de agua es baja, no existe fisuras, ni fracturas, tipo de suelo arenoso, arcilloso, limos, arenisca y cangahua, la quebrada se encuentra en su entorno natural (abierta), existe desfogue de aguas servidas, lo que se determina que la quebrada esta en un estado moderado.

La Administración Zonal Eugenio Espejo, realiza la inspección y emite informes y los encargados de realizar los estudios y las obras son las Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. El informe realizado por la AZEE fue enviado con copia al Ing. Jimmy Ramírez, Presidente del GAD Parroquial de Zámbriza, que se adjunta a este oficio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Francisco Andrade Proaño
ADMINISTRADOR ZONAL
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

Referencias:

- GADDMQ-DC-CVFA-2024-0731-O

Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2024-1639-O

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

Anexos:

- GAD PARROQUIA ZAMBIZA.pdf
- Informe de Riesgo-030-Quebrada Poroto Huayco Zambiza(1).pdf

Copia:

Pabel Muñoz López
Alcalde Metropolitano
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señora Magíster
Jessica Patricia Carrillo Chimbo
Directora Metropolitana
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS -
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Señora Magíster
Teresa Verónica Sánchez Hidalgo
Gerente General (E)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Señora Ingeniera
Claudia Patricia Otero Narvaez
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Señor
Angel Vega
Concejal Metropolitano
DESPACHO CONCEJAL VEGA ANGEL

Señora
Maria Cristina Lopez Gomez de la Torre
Concejala Metropolitana
DESPACHO CONCEJAL LOPEZ GOMEZ DE LA TORRE MARIA CRISTINA

Señor Magíster
Wilson Eduardo Merino Rivadeneira
Concejal Metropolitano
DESPACHO CONCEJAL MERINO RIVADENEIRA WILSON EDUARDO

Señor
Andres Alejandro Campaña Remache
Concejal Metropolitano
DESPACHO CONCEJAL CAMPAÑA REMACHE ANDRES ALEJANDRO

Señora Doctora
Sandra Victoria Hidalgo Espinel
Concejala Metropolitana
DESPACHO CONCEJALA HIDALGO ESPINEL SANDRA VICTORIA



Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2024-1639-O

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Jorge Cristian Espin Raza	je	AZEE-DZHOP-UZA	2024-06-14	
Revisado por: María José Escudero Calle	MJEC	AZEE-DZHOP	2024-06-21	
Aprobado por: Diego Francisco Andrade Proaño	DFAP	AZEE	2024-06-21	

