

**Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0637-O****Quito, D.M., 17 de septiembre de 2024**

**Asunto:** Alcance al oficio No. EPMMQ-GG-2024-0613-O en respuesta al oficio No. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0325-O

Señor

Diego Mauricio Garrido Villagomez

**Concejal Metropolitano****DESPACHO CONCEJAL GARRIDO VILLAGOMEZ DIEGO MAURICIO**

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance la oficio No. EPMMQ-GG-2024-0613-O de 09 de septiembre de 2024 y, en atención al oficio No. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0325-O de 29 de agosto de 2024, mediante el cual solicitó a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), “(..) *informe detallado de los trenes #3, #4, #7, #15 #16, con respecto al estado de mantenimiento y/o daños sufridos por las unidades*”.

Al respecto me permito informar que mediante memorando No. EPMMQ-GO-2024-0739-M de 04 de septiembre de 2024, la Gerencia de Operaciones de la EPMM, indica lo siguiente:

*“(...) se muestra el estado de las unidades de tren 3, 4, 7, 15 y 16, las cuales se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos:*

<b>UNIDAD DE TREN</b>	<b>KILÓMETROS RECORRIDOS</b>
3	110515
4	121163
7	84734
15	126284
16	25826

<b>UNIDAD DE TREN</b>	<b>SISTEMA DE FRENO</b>	<b>SISTEMA DE TRACCIÓN</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	<b>SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO</b>	<b>BOGIES Y RUEDAS</b>
3	OK	OK	OK	OK	OK
4	OK	OK	OK	OK	OK
7	OK	OK	OK	OK	OK
15	OK	OK	OK	OK	OK

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0637-O

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2024

*Actividades de Revisión modular tipo B 120.000 kms (agosto 2024)*

<b>UNIDAD DE TREN</b>	<b>SISTEMA FRENO</b>	<b>SISTEMA TRACCIÓN</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	<b>SIV</b>	<b>BOGIES Y RUEDAS</b>
4	OK	OK	OK	OK	OK
15	OK	OK	OK	OK	OK

*Ejecución de Perfilado de ruedas (agosto 2024)*

<b>UNIDAD DE TREN</b>	<b>SISTEMA FRENO</b>	<b>SISTEMA TRACCIÓN</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	<b>SIV</b>	<b>BOGIES Y RUEDAS</b>
4	OK	OK	OK	OK	OK
7	OK	OK	OK	OK	OK
15	OK	OK	OK	OK	OK

*Ejecución de Mantenimiento Correctivo (agosto 2024)*

<b>UNIDAD DE TREN</b>	<b>SISTEMA FRENO</b>	<b>SISTEMA TRACCIÓN</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	<b>SIV</b>	<b>BOGIES Y RUEDAS</b>
16	EN REVISIÓN	EN REVISIÓN	OK	OK	EN REVISIÓN

(...)"

Finalmente, me permito comunicar que, la unidad de tren UT16 se encuentra en proceso de reparación tras haber sufrido un descarrilamiento mientras el constructor realizaba pruebas del sistema de señalización ferroviaria previo a la operación comercial del Metro de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Juan Carlos Parra Fonseca  
**GERENTE GENERAL**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0637-O

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2024

Referencias:

- GADDMQ-DC-GVDM-2024-0325-O

Copia:

Señora Doctora  
Libia Fernanda Rivas Ordóñez  
**Secretaria General**  
**SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**

Señor Licenciado  
Juan Carlos Gómez San Martín  
**Asesor**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**

Señora Magíster  
Natalya Lizbeth Mejía Morejón  
**Secretaria General**  
**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - SECRETARIA GENERAL**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: DORIS CRISTINA SOTOMAYOR CARAGUAY	cs	EPMMQ-SG	2024-09-13	
Aprobado por: JUAN CARLOS PARRA FONSECA	JP	EPMMQ-GG	2024-09-17	

