

**ACTA DE TRABAJOS REALIZADOS
MONITOREO AMBIENTAL
CONSORCIO LÍNEA 1**

LOCACIÓN: Patio de talleres y cocinera **FECHA DE FINALIZACIÓN:** 01/07/2016
FECHA DE INICIO: 01/07/2016

TIPO DE MUESTREO:

TIPO DE MONITOREO	PARÁMETROS ANALIZADOS	NO DE MUESTRAS
CALIDAD DE AIRE		
LEQ		
MUESTREO DE AGUA		
SUELOS		
FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN	Fuentes Móviles Operación	1

Lugares donde se ha realizado el muestreo: Fuente Móvil: Placa 6.073-001319 Modelo Champion 720A Año 2011 Moto niveladora.

Observaciones: _____



Responsable del Área de Trabajo



Responsable del Monitoreo
ABRUS

Nombre: Gabriela Araba

Nombre: Elton Goceara

**ACTA DE TRABAJOS REALIZADOS
 MONITOREO AMBIENTAL
 CONSORCIO LINEA 1**

LOCACIÓN: Palo de Talleres y Cocheras
FECHA DE INICIO: 08/07/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 08/07/2016

TIPO DE MUESTREO:

TIPO DE MONITOREO	PARÁMETROS ANALIZADOS	NO DE MUESTRAS
CALIDAD DE AIRE	—	—
LEO	—	—
MUESTREO DE AGUA	—	—
SUELOS	—	—
FUENTES MÓVILES DE COMBUSTIÓN	capacidad	1

Lugares donde se ha realizado el muestreo: Camión Grúa: Placa QAS 1788,
Marca: Chevrolet, Modelo: FIRE340 camion 7.8 2p 4X2 TMD; Año: 2015
Cilindrada: 7700; Motor: 6HK16.5B 229; Chasis: JALFVR347F7000022

Observaciones: _____

Gabriela Arco
 Responsable del Área de Trabajo
 Consorcio Línea 1

Eliana Bucara
 Responsable del Monitoreo
 ABRUS

Nombre: Gabriela Arco

Nombre: Eliana Bucara

**ACTA DE TRABAJOS REALIZADOS
MONITOREO AMBIENTAL
CONSORCIO LÍNEA 1**

LOCACIÓN: ESTACIÓN SOLANDA.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/07/2016

FECHA DE INICIO: 04/07/2016


TIPO DE MUESTREO:

TIPO DE MONITOREO	PARÁMETROS ANALIZADOS	NO DE MUESTRAS
CALIDAD DE AIRE	MP ₁₀ , MP _{2.5} , SO ₂ Y NO ₂	1
L _{EQ}	NPS DIURNO Y NPS NOCTURNO	1
MUESTREO DE AGUA	—	—
SUELOS	—	—
FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN	—	—

Lugares donde se ha realizado el muestreo: ÁREA DE OFICINAS (CAMPERS) PARA CALIDAD DE AIRE Y LINDERO OCCIDENTAL PARA NPS.

LOS PUNTOS DE MONITOREO SE COORDINARON CON DIEGO GARCÍA

Observaciones: SE TOMÓ SOLO UN PUNTO DE NPS, EN LINDERO OCCIDENTAL DEBIDO A QUE MAQUINARIA QUE GENERA MÁS RUIDO SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ESTE SECTOR Y POR PEDIDO DE CLIENTE DE MONITOREO SOLO EN UN PUNTO DE NPS.



Responsable del Área de Trabajo



Responsable del Monitoreo
ABRUS

Nombre: Gabriela Arcoval

Nombre: DIEGO LÓPEZ

**ACTA DE TRABAJOS REALIZADOS
MONITOREO AMBIENTAL
CONSORCIO LINEA 1**

LOCACIÓN: Solanda.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/07/2016

FECHA DE INICIO: 04/07/2016

TIPO DE MUESTREO:

TIPO DE MONITOREO	PARÁMETROS ANALIZADOS	NO DE MUESTRAS
CALIDAD DE AIRE	—	—
L _{EQ}	—	—
MUESTREO DE AGUA	—	—
SUELOS	—	—
FUENTES MÓVILES DE COMBUSTIÓN	opacidad	1


Lugares donde se ha realizado el muestreo: Fuente móvil: Volqueta Hino
Motor: J08CTT35562, Clases: JHDFM1JLU9XX10771; Año
2009 7013^{EE} Hora inicio 18:03 hora de fin 18:31

Observaciones: Durante el monitoreo se contó con la presencia
de fiscalizador Fernando Cazar



Responsable del Área de Trabajo
Consortio Línea 1

Nombre: Gabriela Arrobo V



Responsable del Monitoreo
ABRUS

Nombre: Eliana Cueva.

**ACTA DE TRABAJOS REALIZADOS
 MONITOREO AMBIENTAL
 CONSORCIO LINEA 1**

LOCACIÓN: El Calzado
 FECHA DE INICIO: 06/07/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/07/2016

TIPO DE MUESTREO:

TIPO DE MONITOREO	PARÁMETROS ANALIZADOS	NO DE MUESTRAS
CALIDAD DE AIRE	PM ₁₀ ; PM _{2.5} ; SO ₂ ; NO ₂	1
L _{EQ}	dB(A) Ambiental	1
MUESTREO DE AGUA	—	—
SUELOS	—	—
FUENTES MÓVILES DE COMBUSTIÓN	Operacional	1

Lugares donde se ha realizado el muestreo: Fuentes Móviles: Tomquero de Agua. Chevrolet año 2012; Motor No 6HK1613248; Chasis: JAL F1R34 PC 7000396; Calidad Aire: Límite \leq extremo Sur Occidental. NPS: Llanero Oriental

Observaciones: Para NPS nocturno se toman mediciones solo de fondo, dado que la maquinaria no opera en período nocturno.

Gabriela Arrobo

Responsable del Área de Trabajo
 Consorcio Línea 1

Eliana Guerrero / Franco Robles

Responsable del Monitoreo
 ABRUS

Nombre: Gabriela Arrobo

Nombre: Eliana Guerrero / Franco Robles