



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1 / P114
Encargado: José Ortega
Fecha: 25/03/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Pozo de ventilación

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	No tiene letrero verde

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACION

Empresa: CL1 / Sipiapa
Encargado:
Fecha: 25/03/2017

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: Obro Civil estación

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACION

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	Tiene Pala metálica
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	No tiene letrero verde
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila

Firma:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1/Mónaco
Encargado:
Fecha: 23/03/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Mejoramiento de suelo

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	
2 Guaípes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	<u>Si tiene letreo verde.</u>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Ayala

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1 / Lñaquito
Encargado: Juan Cascales
Fecha: 28/03/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Obra civil estación

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	Sin letrero verde

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1 / La Carolina*
 Encargado: *Ricardo Rosales*
 Fecha: *22/03/2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Obra civil estación*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Diego Avila*

Firma: *[Firma manuscrita]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev A
Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1 / La Pradera
Encargado: Pedro Aragoni
Fecha: 22/03/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Obra Civil Estación

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	<u>Contenedor identificado, sin letrero</u>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila

Firma:

Empresa: *CL1/RG GRUAS/ECT*
 Encargado: *CL1*
 Fecha: *22/03/2017*

CARACTERIZACIÓN
 Proceso / Actividad: *OBRA CIVIL*
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN	
ITEM	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>5075600</i>
2 Guaiques	<i>0</i>
3 Fundas Rojas	<i>0</i>
4 Costales	<i>0</i>
5 Paños absorbentes	<i>0</i>
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>
8 Mascarilla	<i>1</i>
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>
10 Escoba	<i>1</i>
11 Barrera absorbente	<i>1</i>
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Franco Jasso*

Firma: *[Firma manuscrita]*

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1/ECF/IFCE/ANEXA/EL ESTIO
 Encargado: CL1
 Fecha: 11/ABR/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7	
2 Guaiques	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización Kit de control de derrames	1	

Responsable de Inspección:

Nombre: TAMAYO JAVIER

Firma: 

INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-IMA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-IMA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1/ ANDESA/ CAJAMA UNIDETA ACAMEÑA

Encargado: CL1

Fecha: 17-3-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: obra civil
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	5	
2 Guapies	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	2	
6 Guantes de nitrilo (par)	10	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Responsable de Inspección:

Nombre: [Firma]

Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES

Cdd. Reg. SC-CL/1-MA-022-RC
Doc Ref-SC-CL/1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016



IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL/Andesa ALAMEDA

Encargado: CG

Fecha: 11/ABR/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: oblativa

Tipo de Inspección: Rutinaria

Ubicación: Área de desechos/Químicos

Autotanque combustible

Programada

Área de Procesos Fijos

Otro:

Ocasional

Volquetas / maquinaria

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	5	
2 Guajipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	3	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Uceda

Firma: Francisco Uceda



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-MA-022-RC
 Disc REF SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: MANUEL ALVAREZ
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: TBM.

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	3	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

MANUEL ALVAREZ



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg: SC-QL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-QL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN
 Empresa: CL-1
 Encargado: SEGUNDO CUSPA
 Fecha: 22-02-2017

CARACTERIZACIÓN
 Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaípes	6	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	8	
5 Paños absorbentes	11	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: EST. INEQUITO.

Responsable de Inspección:
 Nombre: Segundo CUSPA
 Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-MA-007-PR
 Rev A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: CAIZA KIMOLA
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA DE MATERIALES

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TBT

Responsable de Inspección:

Nombre: CAIZA KIMOLA

Firma

ARMANDO H.



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-WA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-WA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: DIEGO GUERRERO
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	12	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

DOUGLAS

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO
 Firma: [Firma] 132233

[Firma] LEONARDO M.



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: Q-1
 Encargado: DIEGO GUERRERO
 Fecha: 13-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	2	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

JOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre:

DIEGO GUERRERO

ARTURO M.

Firma

132233

[Signature]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: Ch-1
 Encargado: MARCO VIZUETE
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGAS

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

LABRADOR.

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

MARCO VIZUETE
MARCO VIZUETE

ARMANDO M.
ARMANDO M.



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: ANGEL JARAMILLO
Fecha: 28/02/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. civil
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>2</u>	<u>23Kg</u>
2 Guaipes	<u>10</u>	
3 Fundas Rojas	<u>10</u>	
4 Costales	<u>10</u>	
5 Paños absorbentes	<u>10</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>-</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>-</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN VACA

Firma: Juan Vaca

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: FAUSTO GUAYANA
Fecha: 22-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	3	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	3	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

EST. BIEN.

Responsable de Inspección:

Nombre: FAUSTO GUAYANA

ARTURO H.

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2015

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CM*
Encargado: *Roberto TIVANA*
Fecha: *22/02/2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Implementación punto de obra Alameda*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	<i>23 Kg</i>
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	—	
8 Mascarilla	—	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN VACA*

Firma: *Juan Vaca*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *GM*
Encargado: *Vladimir Pilosuan*
Fecha:

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *GM*

Firma *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: JET GROUP
Encargado: MILTON CAIZA
Fecha:

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: o.civil
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	3 Kg	
2 Guaiques	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: GN

Firma 

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: GUBIOTONA JUAN
 Fecha: 04-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>1</u>	
2 Guaipes	<u>5</u>	
3 Fundas Rojas	<u>1</u>	<u>PAQ.</u>
4 Costales	<u>3</u>	
5 Paños absorbentes	<u>0</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>0</u>	
10 Escoba	<u>0</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre: Juan Gubiotona

Firma

Juan Gubiotona

ARMANDO M.



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1.
Encargado: JOSE LUIS.
Fecha: 01-03-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO TBH.

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	3.	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	04	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TBH. CONTRA SOBEDA.

Responsable de Inspección:

Nombre: * ARMANDO M.

Firma *



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: DIEGO GUERRERO
Fecha: 04-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	-	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO

Firma: [Firma]

[Firma]

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: DIEGO GUERRERO
Fecha: 09-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>2</u>	
2 Guaipés	<u>40</u>	
3 Fundas Rojas	<u>4</u>	
4 Costales	<u>2</u>	
5 Paños absorbentes	<u>0</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>0</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>0</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

DOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO

Firma: [Firma]

[Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1 PATIO TALLERES Y COCINAS. PUNTO RESIDUOS PELIGROSOS.
 Encargado: SOMAN COLLA
 Fecha: 23.03.2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	-	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	-	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	-	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CAÑIZALES.

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL VARIANTE.
Encargado: JUAN JOSE CASALES
Fecha: 23-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Gualpes	10	
3 Fundas Rojas	—	
4 Costales	—	
5 Paños absorbentes	—	
6 Guantes de nitrilo (par)	—	
7 Guantes de seguridad transparentes	—	
8 Mascarilla	—	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	—	
11 Barrera absorbente	—	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CAJAZARES

Firma: (Firma manuscrita)



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1 DOVELAS.
Encargado: ING. MARCO COADALUPE
Fecha: 23-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: David Villafuerte

Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLZ*
Encargado: *HARID MARIN*
Fecha: *24-03-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: *Horan Valverde*

Responsable de Inspección:

Nombre: *SCHE AMORIMON*

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **IFCE**
Encargado: **CARLOS MOSQUERA**
Fecha: **25-03-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	20	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	2	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **Salida de Emergencia 3.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANTONIO**
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLT*
Encargado: *MIKE VOSCELLO*
Fecha: *25-03-2019*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>2</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Solanda.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *JORGE BARRALUNDA*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CONSORCIO CL1**
Encargado: **Xavier Ortega**
Fecha: **25-03-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Excavación pozos**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN		
ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	25 kg	
2 Guaipés	2	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **Río Grande.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cad Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CONSORCIO L.1
Encargado: Guillermo Rodríguez
Fecha: 29-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Excavación
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	15 Kg	
2 Guaípes	1	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	2	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: El Colado

Responsable de Inspección:

Nombre: EDWIN REBOLLEDO

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Braulio Cabañas
Fecha: 10-04-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Colocación pantallas
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8 kg	
2 Guaipes	6	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: ESTACIÓN EL DESEO

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **IFCE**
Encargado: **Mauricio Salas**
Fecha: **24-03-2017**

RODRIGO DE CHÁVEZ

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Tratamiento del terreno**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN		
ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	—
2 Guaiques	0	—
3 Fundas Rojas	20	—
4 Costales	10	—
5 Paños absorbentes	20	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	0	—

Observaciones: **ESTACIÓN TT RODRIGO DE CHÁVEZ**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Manuel Caiza
Fecha: 24-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Hormigonado, Encotrado

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6 kg	—
2 Guaípes	15	—
3 Fundas Rojas	10	—
4 Costales	7	—
5 Paños absorbentes	9	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	0	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: ESTACIÓN LA MAGDALENA

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Angel Jaramillo
Fecha: 29-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Pilotes
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10Kg	—
2 Guaipes	5	—
3 Fundas Rojas	4	—
4 Costales	4	—
5 Paños absorbentes	8	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	0	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: ESTACIÓN 24 MAYO

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Luis Encalada
Fecha: 26-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Excavación en el pozo; Hormigonado
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 Kg	—
2 Guaipes	10	—
3 Fundas Rojas	8	—
4 Costales	4	—
5 Paños absorbentes	5	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	0	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: ESTACIÓN SANTA CLARA

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

Firma