

Proyecto: *Construcción de la primera línea del Metro de Quito Fasc. 2*
Cliente: *EPMO*

Técnico SST: *Dristina Bravo*
Lugar: *Estación Inaquito*

Fecha: *14.12.2016*
Empresa: *CL1 y Subcontratista*

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	CL1-07	Oficinas CL1	4.54	POs	A,B,C	06.2016	06.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	CL1-16	Generador central.	4.54	POs	A,B,C	06.2016	06.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	CL1-08	Oficinas fiscalización	4.54	POs	A,B,C	06.2016	06.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	CL1-06	Almacén Residuos Peligrosos	4.54	POs	A,B,C	04.2016	04.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
5	CL1-09	Podegora	4.54	POs	A,B,C	06.2016	06.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
6	CL1-15	Vestidores	4.54	POs	A,B,C	05.2016	05.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
7	CL1-10	Taller	4.54	POs	A,B,C	06.2016	06.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
8	CL1-12	Stock de gases	4.54	POs	A,B,C	10.2016	10.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
9	CL1-17	Area Químicos Impermeab.	4.54	CO2	B,C	10.2016	10.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
10	EX0102009	luminaria 40.078.563	4.54	CO2	B,C	10.2016	10.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
11	CL1-01	equipo de corte	2.27	POs	A,B,C	04.2016	04.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
12	EX0102008	LUMINARIA - GARDIN	4.54	POs	A,B,C	10.2016	10.2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: *Dristina Bravo*
Firma: *[Firma]*

Revisado por:
Firma:

leyenda:
B: Bueno M: Malo S: si existe No: no existe

Proyecto: Metro Quito
Cliente: Metro Quito

Técnico SST: José Luis Alvarado O.
Lugar: INAGUITO

Fecha: 14/01/2017
Empresa: CL1

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Bocanilla		Preciso		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	25.10.0033	Garita Guardia	10Lb	POS		28/06/16	28/06/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/			
2	25.10.0031	Oficina Fiscalización	10Lb	POS		28/06/16	28/06/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	00016	Generador eléctrico	10Lb	POS		28/06/16	28/10/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	25.10.0032	Bodega materiales	10Lb	POS		6/06/16	6/06/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	25.10.0034	taller técnico	10Lb	POS		6/06/16	6/06/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	00012	Caseta de Oxígeno	10Lb	POS		10/10/16	10/10/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7	25.10.0050	Deposito Peligroso	10Lb	POS		20/01/16	20/01/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	00009	Loza Hormigón	15Lb	CO2		10/10/16	10/10/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	00017	Loza Hormigón	15Lb	CO2		10/06/16	10/10/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	00015	CASILLAS Hombres	10Lb	POS		5/05/16	5/05/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: José Luis Alvarado O.
Firma:

Revisado por:
Firma:

leyenda:
B: Bueno M: Malo SI: si existe NO: no existe

Proyecto: *Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito*
 Cliente: *EPMM Q*
 Técnico SST: *Cristina Bravo*
 Lugar: *Iñaquito*
 Fecha: *13-02-2017*
 Empresa: *CL1 y Subcontratistas.*

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI	NO
1	CL1-07	Oficinas Administrativas	4.54	POS	A, B, C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
2	CL1-02	Oficina Metro - Fiscalización	4.54	POS	A, B, C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
3	CL1-16	Generador	4.54	POS	A, B, C	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
4	CL1-06	Almacenamiento, Discos	4.54	POS	A, B, C	04-2016	04-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
5	CL1-09	Bodega	4.54	POS	A, B, C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
6	CL1-10	Taller	4.54	POS	A, B, C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
7	CL1-17	Motor de Aire-Generador	4.54	CO2	B, C	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓					
8	Cabina	Luminaria	4.54	POS	A, B, C	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
9	CL1-15	Vestidores	4.54	POS	A, B, C	05-2016	05-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
10	CL1-18	Tablero de Control Contrabando	4.54	POS	A, B, C	08-2016	08-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
11	CL1-19	Tablero de Control Contrabando	4.54	POS	A, B, C	08-2016	08-2017	✓		✓		✓		✓				✓			✓	✓					
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: *Cristina Bravo*
 Firma: *[Firma]*

Revisado por:
 Firma:

Leyenda:
 B: Bueno M: Malo S: si existe N: no existe