

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	01	PQS	10 Lb	Jipijapa	Bodega	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06/2017	OK
2	02	PQS	20 Lb	Jipijapa	Almacén	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06/2017	OK
3	03	PQS	5 Lb	Jipijapa	Almacén	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06/2017	OK
4	04	PQS	10 Lb	Jipijapa	Generador	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08/2017	El Pin se encuentra dañado.
5	05	PQS	5 Lb	Jipijapa	Oficinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	05/2017	OK
6	06	PQS	5 Lb	Jipijapa	Excavación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/2017	OK
7	07	PQS	5 Lb	Jipijapa	Excavación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/2017	OK
8	08	PQS	10 Lb	Jipijapa #2	Generador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/2017	OK
9	09	PQS	5 Lb	Jipijapa #2	Contra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/2017	OK
10	10	PQS	5 Lb	Entivado	Rampa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/2017	OK
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

SOFIA ACOSTA

Fecha:

20-12-2016

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	05	PQS	5 lbs.	OFICINAS	ENTRADA OFICINAS	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	05/16	05/17	
2	01	PQS	10 lbs	BODEGA	ENTRADA BODEGA	✓	✓	✓	N/C	N/A	✓	✓	✓	✓	N/C	N/C	
3	02	PQS	20 lbs	PATIO BODEGA	BODEGA EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	07/2016	07/2018	
4	03	PQS	10 lbs	Recipuos Peligrosos	ACOPIO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	06/2016	06-2017	
5	04	PQS	10 lbs	GENERADOR	PATIO	✓	✓	✓	✓	N/A	N/C	✓	✓	✓	08/2016	08-2017	
6	08	PQS	10 lbs	JIPISAPA DOS	JUNTO GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	10-11-16	10-11-17	
7	00	PQS	5 lbs	JIPISAPA DOS	LUMINARIA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	08-2016	09-17	
8	07	5lb	5 lbs	loza Entre plantas	ILUMINACIÓN	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	09-16	09-17	
9	06	PQS	5 lbs	loza	ENTRE PLANTA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	09-16	09-17	
10	10	PQS	5 lbs	loza	ENTRE PLANTA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	11-16	11-17	
11	09	PQS	5 lbs	RANPA	JIPISAPA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	0-16	9-17	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

Basilio Chiriboga

JIPISAPA I-II

Fecha:

22-01-2017

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	05	PQS	5 LBr	Oficinas	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017	
2	01	PQS	10 LBr	Bodegas	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
3	02	PQS	10 LBr	Bodega de Orizate	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
4	03	PQS	5 LBr	Almacén Rosaduro	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
5	04	PQS	10 LBr	Generadores	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	08-2017	
6	09	PQS	5 LBr	Ing. Rampa de Viciado	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
7	10	PQS	5 LBr	Losa Vertibales	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
8		PQS	5 LBr	Losa Vertibales	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
9	06	PQS	5 LBr	Rampa Viciado	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
10	08	PQS	10 LBr	Generador	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	11-2016	11-2017	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura **Eti** Etiqueta **Obs** Obstrucción **Mag** Manguera **Cil** Cilindro **NC** No Cumple
Pla Placa **Man** Manómetro **Sel** Sellos **Boq** Boquilla **C** Cumple

Inspeccionado por: *SST William Serrano*

Fecha: *27-02-2017*