

CONTROL DE EXTINTORES

| IDENTIFICACIÓN | | | | UBICACIÓN | | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIONES |
|----------------|--------|------|-----------|------------|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|---------------|
| Nº | Nº Id. | Tipo | Capacidad | Área | Local | Pin | Pla | Eti | Man | Obs | Sel | Mag | Boq | Cil | Mant. | Venc. | |
| 1 | H601 | ABC | 10 LIBRAS | Producción | MAGDALENA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2 | H602 | ABC | 10 LIBRAS | Producción | MAGDALENA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06.08.17 | BODEGA. |
| 3 | H603 | ABC | 10 LIBRAS | Producción | MAGDALENA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06.08.17 | LOZA INTERMED |
| 4 | H604 | ABC | 10 LIBRAS | Producción | MAGDALENA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06.08.17 | CARPA COMED |
| 5 | H605 | ABC | 10 LIBRAS | Producción | MAGDALENA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06.08.17 | GENERADOR GAS |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 06.08.17 | CONTRA BOTEI |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

Carlos Mancero

Fecha:

01-02-2017

CONTROL DE EXTINTORES

| IDENTIFICACIÓN | | | | UBICACIÓN | | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIONES |
|----------------|--------|------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|----------------|
| Nº | Nº Id. | Tipo | Capacidad | Área | Local | Pin | Pla | Eti | Man | Obs | Sel | Mag | Boq | Cil | Mant. | Venc. | |
| 1 | MG 01 | ABC | 10 Lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2 | MG 02 | ABC | 10 lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | BODEGA |
| 3 | MG 03 | ABC | 10 lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | LOZA INTERM... |
| 4 | MG 04 | ABC | 10 lbs | Equipos | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | CARPA COMED... |
| 5 | MG 05 | ABC | 10 lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | GENERADOR C... |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 06-08-17 | CONTRA BQUE... |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

Bouigno Chiribogo

[Signature]

Fecha:

12-12-2016

CONTROL DE EXTINTORES

| IDENTIFICACIÓN | | | | UBICACIÓN | | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIONES | |
|----------------|--------|------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|-----------------|
| Nº | Nº Id. | Tipo | Capacidad | Área | Local | Pin | Pla | Eti | Man | Obs | Sel | Mag | Boq | Cil | Mant. | | Venc. |
| 1 | M601 | ABC | 10lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2 | M602 | ABC | 10lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | Bodega |
| 3 | M603 | ABC | 10lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | Loza Intermedia |
| 4 | M604 | ABC | 10 lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | Parpa Comedor |
| 5 | M605 | ABC | 10 lbs | Producción | Magdalena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 06-08-17 | Generador Gral |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 06-08-17 | Antes Bodega |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

William Pizarro

Fecha:

07-01-2017