

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES	
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.		
1	10	PQS-	10Lb	Producción	Bodega 24 de Mayo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018		
2	06	PQS-	10Lb	Producción	Bodega Limpio 24 de Mayo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017		
3	07	PQS-	20Lb	Producción	Almacenamiento Acetileno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018		
4	03	PQS-	10Lb	Producción	Oficina N=2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018		
5	05	PQS-	10Lb	Producción	Oficina N=1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017		
6	08	PQS-	10Lb	Producción	Transformador 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017		
7	12	CO2-	10Lb	Producción	Generador 1 obra	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018		
8	09	CO2-	10Lb	Producción	Generador 2 obra	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	Nov 2016	Nov 2017		
9	11	PQS-	10Lb	Producción	Torre de Iluminación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Feb 2017	Feb 2018		
10	03	PQS-	10Lb	Producción	Uso del soldador	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	Marzo 2017	Marzo 2018		cilindro golpeado se reemplazó
11	03	PQS-	10Lb	Producción	Uso del soldador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017		
12	04	PQS-	10Lb	Producción	Transformador 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018		
13	02	PQS-	5Lb	Producción	stock en bodega	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	Abril 2016	Abril 2017	se retiró por caducidad.	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por: *Christian Jema*

Fecha: *12 Mayo / 2017*



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref.: SC-CL-SSTMA-006-PR
Cod. Ref.: SC-CL-SSTMA-001-RC
Revisión: 01
Emisión: 26/09/2016

Proyecto: METRO DE QUITO

Técnico SST: LUIS MARTINEZ

Fecha: 06 JUNIO 2017

Cliente:

Lugar: 24 MAYO

Empresa: KRANEC

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro			Tarjeta		Corrección		Aboladuras		Señalización		
								B	N	B	N	B	M	B	M	B	N	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	M-001	TALLER	10	PQS	ABC	21/03/17	21/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	M-002	PUNTO LIMPIO	10	PQS	ABC	21/03/17	21/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	M-003	BODEGA	10	PQS	ABC	21/03/17	21/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	M-004	OFICINA	10	PQS	ABC	23/03/17	23/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	M-005	PROTECCIÓN OF	10	PQS	ABC	21/17	21/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	M-006	TRANSFORMADOR	10	PQS	ABC	21/16	21/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RIESGO FUEC CAMBIO CO2					
7	M-007	EQ. OXICORTE	10	PQS	ABC	21/16	21/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	M-008	TRANSFORMADOR	10	PQS	ABC	22/03/17	22/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RIESGO FUEC CAMBIO CO2					
9	M-009	STOCK BODEGA	20	PQS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X						
10	M-010	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X						
11	M-011	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	06/08/16	06/08/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X						
12	M-012	STOCK BODEGA	20	PQS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X						
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: JUAN SALGADO

Revisado por: LUIS MARTINEZ

Legenda: B: Bueno M: Malo SI: si existe No: no existe



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref: 50-011-SETMA-005-PR
 Cod Ref: 50-011-SETMA-005-PR
 Revisión: 01
 Emisión: 20/09/2016

Proyecto: **METRO DE QUITO FASE 2** Técnico SST: **RAUL YACHINBA** Fecha: **05 JULIO 2017**
 Cliente: **ZMMQ** Lugar: **24 MAYO** Empresa: **KRANEC**

#	CÓDIGO	UBICACIÓN	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO															OBSERVACIONES				
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Máscara			Tarjetas		Corrosión			Abolladuras		Señalización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No		SI	No		
1	M008	PUNTO LIMPIO	10	POS	ABC	22/03/17	22/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	M007	EQ OXICORTE	10	POS	ABC	22/03/17	22/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	M013	COMPRESOR H.018.5	20	POS	ABC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4		GENERADOR	10	POS	ABC	06/17	06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pipe equipment					
5		LUMINARIA	10	POS	ABC	5/06/17	5/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PIPE EQUIPMENT					
6		GENERADOR	10	CO2	BC	03/17	03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GABRIN					
7		GENERADOR	10	CO2	BC	03/17	03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GABRIN					
8		LUMINARIA	10	CO2	BC	05/06/17	05/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GABRIN					
9	M006	TRANSFORMADOR	10	POS	ABC	07/17	07/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	M005	OFICINA	10	POS	ABC	07/17	07/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	M004	OFICINA SEGURID	10	POS	ABC	22/03/17	22/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12	M001	TALLER SOLDADORA	20	POS	ABC	21/03/17	21/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
13	M002	PUNTO LIMPIO 2	10	POS	ABC	21/03/17	21/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
14	M003	BODEGA	10	POS	ABC	21/03/17	21/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	M012	BODEGA STOCK	20	POS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
16	M009	BODEGA STOCK	20	POS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por:
 Firma: **JACEL SANCADO**

Revisado por:
 Firma: **YACHINBA RAOUL**

Legenda:
 B: Buena M: Malo S: si existe N: no existe