



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref: SC-CLL-SSTMA-006-PR
Cod: REF-SC-CLL-SSTMA-006-PR
Revisión: 01
Emisión: 20/01/2016

Proyecto: METRO DE QUITO
Cliente: CONSORCIO LINEA 1

Técnico SST: CARLOS MANCERO
Lugar: EL EJIDO

Fecha: 04 JULIO 2017
Empresa: KRANEC.

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA REGARDA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Mantenimiento			Tarjeta		Corrosión		Absorción		Sellado		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	NA	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	EJ03	OFICINA	10	PQS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	EJ02	TALLER SOLDADURA	5	PQS	ABC	08/16	08/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	EJ01	BODEGA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	EJ12	SERV. MEDICO	10	PQS	ABC	20/04/17	20/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	EJ13	PUNTO LIMPIO	10	PQS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	EJ19	EQ OXICORTE	5	PQS	ABC	06/09/17	06/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	EJ18	EO1A2-C06	5	PQS	ABC	11/2016	11/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	EJ15	EO1A2-C05	5	PQS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9	EJ010	TUNEL 2 ^{da} PLANTA	5	PQS	ABC	16/11/16	16/11/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	EJ020	TUNEL 2 ^{da} PLANTA	10	PQS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	EJ021			PQS	ABE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12	EJ022			PQS	ABE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por:
Firma: JAEL SALGADO

Revisado por:
Firma:

leyenda:
B: Bueno M: Malo S: si existe N: no existe

INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL METRO F.2.

Técnico SST: CARLOS MANCERO.

Fecha: 02-05-2017.

Cliente: CLL

Lugar: ESTACION EL ESIDO.

Empresa CLL.

#	CODIGO	UBICACIÓN	KG	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladura		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	B	M	B	M	B		M	B	M
1	1	OFICINAS	5	P.Q.S.	A,B,e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
2	2	ÁREA DE BAÑOS	2,5	P.Q.S.	A,B,e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
3	3	BODEGA GENERAL	2,5	P.Q.S.	A,B,e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
4	4	ÁREA DE CONDUCTOR	5	P.Q.S.	A,B,C	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
5	5	A. DES. PELIGROSO	5	P.Q.S.	A,B,e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
6	6	GENERADOR/PLATAF.	5	CO2.	e.	01.01.17	01.01.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
7	7	GENERADOR/PLATAF	5	P.Q.S.	A,B,e	18.01.17	01.01.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
8	8	GENERADOR/PLAT.	5	P.Q.S.	A,B,e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
9	9	BODEGA/SST.	2,5	P.Q.S.	A,B,C	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.				
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: C. MANCERO.

Revisado por: Jay M. Olivares

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]