

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: Metro de Quito Construcción Línea 1.
Cliente: Metro de Quito.

Técnico SST: Edgar Salas.
Lugar: EPB2 Cobrador.

Fecha: 14-05-17
Empresa: CLA

#	CODIGO	UBICACION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES		
								Cilindro	Manguera	Bequilar	Presión	Mantenimiento	Tarifa	Corrosión	Aberturas	Señalización						
								B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	08 (#3010)	Planta Biocomponente.	10 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
2	07 (#3057)	Bodega Producción	10 lbs	ABC	PQS	17-01-17	17-01-18	✓		✓												
3	06 (#3210)	Taller Soldado Superficie	10 lbs	ABC	PQS	19-01-17	19-01-18	✓		✓												
4	105 (#275)	Bodega Producción	10 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
5	104 (#0757)	Almacén de Cilindros de Gas	20 lbs	C	CO2	17-01-17	17-01-18	✓		✓												
6	02 (#10)	Estación eléctrica (20 KV)	125 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
7	03 (#8453)	Almacén de Mat. Soldado	10 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
8	09 (#5557)	Médico (afuera)	10 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
9	109 (#192)	Camerinos (afuera)	20 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
10	01 (#10)	Tanque diesel (Superficie)	125 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
11	101 (#9023)	Nivel intermedio Almacén Mat	10 lbs	ABC	PQS	19-01-17	19-01-18	✓		✓												
12	102 (#849)	" " Salida a laborator	10 lbs	ABC	PQS	10-03-17	10-03-18	✓		✓												
13	103 (#305)	Nivel inferior dispensador diesel	20 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
14	104 (#18421)	TEV #2	6 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
15	105 (#178434)	MSV #2	6 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
16	106 (#178452)	MSV #5	6 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
17	107 (#179207)	MSV #5	6 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
18	108 (#293)	Playa vías Cobrador Bajo	20 lbs	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
19	110 (#)	MSV #1	6 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
20	111 (#)	MSV #1	6 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
21	112 (#622)	Inicio túnel (Junto teléfono)	20 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
22	113 (#62)	Inicio túnel (Junto Panel Electric)	20 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
23	114 (#18332)	Túnel anillo 267 Punto SOS	20 Kg	ABC	PQS	14-03-17	14-03-18	✓		✓												
24	115	TBM gantry #3 (Junto maquinaria)	10 lbs	BC	CO2	17-01-17	17-01-18	✓		✓												
25	116	TBM gantry #2 (Junto a cilindros)	10 lbs	BC	CO2	17-01-17	17-01-18	✓		✓												

Revisado por: Manuel Alvarez.
Firma: M. Alvarez.

Inspeccionado por: Edgar Salas.
Firma: [Firma]

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA LÍNEA DE METRO - FASE 2.

Técnico SST: Jose A. Lopez.

Fecha: 11/06/2017

Ciudad: QUITO

Lugar: EPQ 2.

Empresa: CL1

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RESERVA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES
								Cilindro	Manguera	Boquilla	Presión	Manómetro	Tapa	Carga	Abelloradas	Sprialización				
								B	M	B	M	B	M	B	M	SI	No	SI	No	
1		ENROLLADORES PB	10LBS	BC	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		OxigORTE	10LBS	CO2	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		FRENTE CABINA	10LBS	POB	ABC	14/03/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		SALA DE MOTORES	10LBS	POB	ABC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		TABLEROS ELECTRICOS SUPERIOR	10LBS	CO2	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		ENROLLADORES SUPERIOR	10LBS	CO2	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		GANTRY Y CASSETTE IDENTIFICACION	10LBS	POB	ABC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		GANTRY Y CARTE 20 KV	10LBS	CO2	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		CAMARA DE REFUGIO	746LBS	H2O				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		TANQUE DE ESPUMA	10LBS	CO2	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		PARTE TRASERA CAMARA REFUGIO	10LBS	CO2	BC	19/01/18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		CAMARA HIPERBARICA	25GAL		AB	Feb 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

Inspeccionado por: JOSE LOPEZ
Firma: [Signature]

Revisado por: JEONINO CASSELLER
Firma: [Signature]

FP32



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref: SG-CLJ-SSTMA-006-PR
Cod. Ref: SG-CLJ-SSTMA-061-FC
Revisión: 01
Emisión: 20/04/2016

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE QUITO FASE 2
Fecha: 05 JULIO 2017
Técnico SST: *Jimena Jaraiza*
Cliente: CONSORCIO LINEAL 1
Lugar: *TBH*
Empresa: *KRANEC*

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	Cilindro		Manguera		Bequilla		Presinte		Mantenido		Trabajo		Corrosión		Abolladuras		Sensibilización		OBSERVACIONES
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	No	
1	010	TBH EPB 02	10	PCS	ABC	14/03/17	14/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	0124	TBH EPB 02	10	PCS	ABC	19/01/19	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANDA
3	0123	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	0122	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	0121	TBH EPB 02	10	PCS	ABC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	0120	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	0117	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	000	TBH EPB 02	2.5	Acua	K	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	0119	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	0115	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	0116	TBH EPB 02	10	CO2	BC	19/01/17	19/01/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

Revisado por: *Jimena Jaraiza*
Firma: *[Signature]*

Inspeccionado por: *JAVIER SANGATO*
Firma: *[Signature]*