

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR										FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.		
1	05	PQS	5lb	Oficina	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
2	04	PQS	10lb	Generadores	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
3	10	PQS	10lb	Ingreso	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
4	09	PQS	10lb	Generador	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
5	08	PQS	10lb	Losa vestibulo	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	09-2016	09-2017		
6	07	PQS	10lb	Losa vestibulo	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	09-2016	09-2017		
7	12	PQS	10lb	Losa vestibulo	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	09-2016	09-2017		
8	11	PQS	5lb	Bodega	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	09-2016	09-2017		
9	06	PQS	10lb	Losa vestibulo	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
10	01	PQS	5lb	Rampa vaciado	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
11	03	PQS	5lb	Derecho peligroso	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
12	02	PQS	10lb	Bodega electrico	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:



Fecha: 02-05-2017

METRO DE QUITO

Técnico SST: Mareel Orquiza
Lugar: JAPIJAPA

Fecha: 02/JUNIO/2017
Empresa: KRANEC

CÓDIGO	UBICACIÓN	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO														OBSERVACIONES					
							Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
							B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	NA	SI	No	SI		No	SI	No	SI	No
019	CONTRA BVEDA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
020	CONTRA BVEDA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
022	CONTRA BVEDA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
024	CONTRA BVEDA	10	PQS	ABC	16/03/17	16/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
014	CONTRA BVEDA	10	PQS	ABC	SEP/16	SEP/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
007	VESTIBULO	10	PQS	ABC	SEP/16	SEP/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
008	VESTIBULO	5	PQS	ABC	16/09/16	16/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
006	VESTIBULO	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
025	VEST OXICORTE	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
013	RAMPA 2	10	PQS	ABC	09/16	09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
018	GENERADOR	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
009	RAMPA	10	PQS	ABC	26/09/16	26/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RECARGA.			
017	PUNTO LIMPIO	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
011	BODEGA	5	PQS	ABC	16/09/16	16/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
004	BODEGA	10	PQS	ABC	16/09/16	16/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
012	RAMPA 1	5	PQS	ABC	17/05/17	17/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANDA.			
016	OFICINA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
003	GENERADOR	5	PQS	ABC	06/09/16	06/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
023	BODEGA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
010	BODEGA	10	PQS	ABC	21/05/17	21/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	COFRANTIA.			
000	BODEGA	5	PQS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	COFRANTIA.			
007	BODEGA	5	PQS	ABC	21/05/17	21/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
005	BODEGA	5	PQS	ABC	21/05/17	21/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Por: Mareel Orquiza
[Firma]

Revisado por:
Firma: JAVIER SAGADO
[Firma]

Proyecto: METRO DE QUITO
 Cliente: CONSORCIO LINEA 1
 Técnico SST: ROLANDO BAYAS
 Lugar: JIPAJAPA
 Fecha: 04 JULIO 2017
 Empresa: KRANEC

#	CODIGO	UBICACION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES		
								Cilindro		Manguera		Boguila		Precinto		Manometro		Tijeta		Corrosión		Abolladuras			Señalización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	IVA	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI
1	J016	OFICINA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	J011	BODEGA	5	PQS	ABC	06/09/16	06/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	J027	BODEGA MATERIA	20	PQS	ABC	07/16	07/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	J017	PUNTO LIMPIO	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	J010	GENERADOR	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6	J012	RANPA 1	5	PQS	ABC	17/05/17	17/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7	J028	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8	J020	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9	J025	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10	J019	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11	J023	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	16/03/17	16/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12	J024	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	01/09/16	01/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13	J014	CONTRA BOVEDA	10	PQS	ABC	06/09/16	06/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14	J007	EQ - ORICORTE	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15	J006	VESTIBULO	10	PQS	ABC	16/09/16	16/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16	J008	VESTIBULO	5	PQS	ABC	16/09/16	16/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
17	J013	ENTRE PLANTA	10	PQS	ABC	16/09/16	16/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
18	J029	GENERADOR	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
19	J00	BODEGA	5	PQS	ABC	24/05/17	24/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
20	J05	BODEGA	5	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

Inspeccionado por: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*
 Revisado por: Rolando Bayas
 Firma: *[Firma]*

leyenda
 B: Bueno M: Malo Si: si existe No: no existe