



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref: SC-CLI-SSTMA-006-FR
Cod. Ref: SC-CLI-SSTMA-001-PR
Revisión: 01
Emisión: 20/04/2019

Proyecto: Metro de Quito Fase 2

Técnico SST: FRANCISCO JURADO

Fecha: 02 AGOSTO 2017

Cliente: Metro de Quito

Lugar: Morán Valverde

Empresa: C-L-1

#	CODIGO	UBICACIÓN	Lb.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	Si	No	Si	No	Si		No	Si	No
1	001	OFICINA	10	PQS	ABC	08/18	08/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	008	TALLER	10	PQS	ABC	10/17	10/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	022	BODEGA	20	PQS	ABC	10/17	10/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	004	VESTIBULO	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	030	VESTIBULO	20	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	A12	CONTRA LOVEDA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	002	VESTIBULO 2	10	CO2	BC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	032	VESTIBULO 2	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9	C001	GENERADOR	10	CO2	BC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	005	PUNTO HIDRATACION	10	PQS	ABC	28/11/17	28/11/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	029	KANPA	10	PQS	ABC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por:
Firma: JAHEN SACRADO

Revisado por: FRANCISCO JURADO
Firma: [Signature]

Legenda:
B: Bueno M: Malo S: pendiente No: no existe

Proyecto: **CONSTRUCCION DEL METRO DE QUITO FASE 2** Técnico SST: **CRISTIAN CARGUA** Fecha: **06 JULIO 2017**
 Cliente: **CONSORCIO LINEA 1** Lugar: **MORAN VALVERDE** Empresa: **KRANEC**

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	001	OFICINA	10	PQS	ABC	08/16	08/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
2	002	TALLER SOLDADORA	20	PQS	ABC	24/10/16	24/10/17	✓		X	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓					
3	012	BODEGA	20	PQS	ABC	24/10/16	24/10/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
4	005	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
5	006	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
6	020	STOCK BODEGA	20	PQS	ABC	18/08/16	18/08/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
7	A12	OFICINA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
8	028	VESTIDORES	10	PQS	ABC	31/10/16	31/10/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
9	C001	GENERADOR	10	CO2	BC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓			X	✓		✓		✓		✓						
10	C002	VESTIBULO	10	CO2	BC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓			X	✓		✓		✓		✓						
11	030	INTERMEDIO	20	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
12	031	INTERMEDIO	20	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
13	004	INTERMEDIO	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
14	D08	DESECHOS DE MATERIAL	10	PQS	ABC	10/12/16	10/12/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
15	029	RAMPA	10	PQS	ABC	18/04/17	18/04/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: **Juan Sagardoc** Revisado por: **FRANCISCO JUEGO**
 Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*

Proyecto: **METRO DE QUITO**

Técnico SST: **CRISTIAN CARGUA**

Fecha: **07 JUNIO 2017**

Cliente:

Lugar: **MORAN VALVERDE**

Empresa: **KEANECC**

#	CODIGO	UBICACION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Sensibilización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	MA	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	002	TALLER SOCADO	10	PQS	ABC	24/10/16	24/10/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
2	C002	STOCK BODEGA	10	CO2	BC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓				X	✓		✓		✓		X					
3	004	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
4	005	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	28/11/16	18/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
5	006	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
6	001	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	08/16	08/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
7	020	STOCK BODEGA	20	PQS	ABC	18/08/16	18/08/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
8	022	BODEGA	20	PQS	ABC	24/10/16	24/10/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓						
9	007	STOCK BODEGA	2	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
10	008	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		X				
11	021	GENERADOR	20	PQS	ABC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓	✓					
12	029	BANCA	10	PQS	ABC	18/04/17	18/04/18	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓	✓					
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por:
Firma: **José SALGADO C.**

Revisado por: **Francisco Jurado**
Firma: *[Signature]*