



Proyecto:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO - FASE 2	Técnico SST:	MIGUEL VILLAFUERTE	Fecha:	1-jul-17
Cliente:	CONSORCIO LÍNEA 1	Lugar:	POZO DE EMERGENCIA #3	Empresa:	CL-1

IT	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO														OBSERVACIONES					
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	Si	No	Si		No	Si	No	Si	No
1	001425	GENERADOR	10	PQS	ABC	10/2016	10/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
2	000718	VESTIDOR	10	PQS	ABC	10/2016	10/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
3	0164017	TABLEROS ELÉCTRICOS	10	CO2	ABC	5/2016	4/2018	✓		✓		✓				X		✓		✓		✓		✓		OK	
4	000298	OFICINAS	10	PQS	ABC	10/2016	10/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
5	213917	TALLER DE SUELDA	5	PQS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
6	001034	BODEGA STOCK	10	PQS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
7	010144	BODEGA STOCK	5	PQS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
8	031087	BODEGA STOCK	5	PQS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
9	005693	BODEGA STOCK	5	PQS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
10	008693	BODEGA STOCK	5	PQS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: Miguel Villafuerte O.	Fecha de Próxima Inspección:	Revisado por:
Firma: 	1/8/2017	Firma: 

Proyecto:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO - FASE 2	Técnico SST:	MIGUEL VILLAFUERTE	Fecha:	1-jun-17
Cliente:	CONSORCIO LÍNEA 1	Lugar:	POZO DE EMERGENCIA #3	Empresa:	CL-1

IT	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	Si	No	Si	No	Si		No	Si	No
1	001425	GENERADOR	10	PRS	ABC	10/2016	10/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
2	000718	VESTIDOR	10	PRS	ABC	10/2016	10/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
3	0102017	TABLEROS ELECTRICOS	10	CO2	ABC	5/2016	4/2018	✓		✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		OK	
4	000298	OFICINAS	10	PRS	ABC	10/2016	10/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
5	213917	TALLER DE SUELDAS	5	PRS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
6	001034	BODEGA STOCK	10	PRS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
7	010144	BODEGA STOCK	5	PRS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
8	031087	BODEGA STOCK	5	PRS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
9	005693	BODEGA STOCK	5	PRS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
10	008693	BODEGA STOCK	5	PRS	ABC	4/2016	4/2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK	
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: Miguel Villafuerte O.
Firma:

Fecha de Próxima Inspección:
1/7/2017

Revisado por:
Firma:

Leyenda:
B: Bueno M: Malo Si: si existe No: no existe