

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil.	Mant.	Venc.	
1	3	ABC	10 Lb	Producción	Oficina segunda planta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	09/2017	OK
2	4	ABC	10 Lb	Producción	Bodega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	04/2018	OK
3	1	ABC	10 Lb	Producción	Cilindros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK	09/2017	OK
4	2	ABC	10 Lb	Producción	Generador	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK	09/2017	OK
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura

Eti Etiqueta

Obs Obstrucción

Mag Manguera

Cil Cilindro

NC No Cumple

Pla Placa


Man Manómetro

Sel Sellos

Boq Boquilla

C Cumple

Inspeccionado por:

Sofía A. Acosta D. 

Fecha:

09/05/2017

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil.	Mant.	Venc.	
1	1	POS	9 kg.	Producción	Est. La Piedra	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓			Extintor NUEVO.
2	2	POS	5 Lbs	Producción	Est. La Piedra	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	04/2017	04/2018	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Inspecionado por: *Willie Antón* / *[Signature]*
 Fecha: *2017-05-06*

METRO DE QUITO

Técnico SST: **SOFIA ACOSTA**
Lugar: **PRADERA**

Fecha: **05/JUNIO/2017**
Empresa: **KRANEC**

CÓDIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO														OBSERVACIONES					
							Cilindro		Manguera		Boguilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
							B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI		No	SI	No	SI	No
PR-001	OFICINA PRADERA	10	PQS	ABC	08/16	08/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-002	BODEGA	10	PQS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-003	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-004	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-005	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-006	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-007	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-008	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-009	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-010	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-011	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PR-012	EXCORTE	10	PQS	ABC	09/16	09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

JOSE SALVADO

Revisado por: **ARTURO SANCHEZ**
Firma: *[Signature]*

Proyecto: <i>Construcción de la primera línea de Metro de Quito</i>	Técnico SST: <i>Inq Juan Carlos Bedón</i>	Fecha: <i>28-06-17</i>
Cliente: <i>CL I</i>	Lugar: <i>La Pradera</i>	Empresa: <i>FORTO CONSTRUCTORES</i>

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	001	Contenedor -Bodega	2.2	PQS	ABC	01-01-17	01-01-17	/		/		/		/		/		/		/		/					
2	002	OFICINA	1.13	PQS	ABC	01-01-17	01-01-17	/		/		/		/		/		/		/		/					
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: <i>JUAN BEDÓN</i>	Revisado por: <i>Juan Bedón</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>JB</i>



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref.: SC-CL1-SSTMA-005-PR
 Cod. Ref.: SC-CL1-SSTMA-061-RC
 Revisión: 01
 Emisión: 20/04/2016

Proyecto: **METRO DE QUITO** Técnico SST: **ANDRES GONZALEZ** Fecha: **04 JULIO 2017**
 Cliente: **CONSORCIO LINEA 1** Lugar: **TRADERA** Empresa: **KRAVEC**

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	PRO01	OFICINA PISO 2	10	PQS	ABC	08/2016	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PRO02	OFICINA PISO 1	10	PQS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	PRO03	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	PRO05	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	PRO06	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	PRO07	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	PRO08	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	PRO09	STOCK	10	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9	PRO04	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	PRO10	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	PRO11	STOCK	5	PQS	ABC	06/04/17	06/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12	PRO12	EQ. OXICORT	10	PQS	ABC	09/16	09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: **FAEL SALGADO C.** Revisado por: **Andrés González**
 Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*