

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: Construcción Metro de Quito Técnico SST: Narcisio Reyes Fecha: 05-Mayo-2017
 Cliente: CL1 Lugar: Av. Rodrigo de Chaves Empresa: ICE

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES			
								Cilindro	Manguera	Boquilla	Preciso	Manómetro	Tanota	Corrosion	Abolladuras	Señalización	B	M	B		M	B	M
1	002	Comaquiso	10	POS ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	025	Compresor	10	POS ABC	07-2017	08-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	001	Mescladora	10	POS ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	003	Caseta grasas y lubrica	10	POS ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	005	Generador	10	POS ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							

Inspeccionado por: Narcisio Reyes
 Revisado por: OSHA MEMSA
 Firma: [Signature]

Proyecto: Metro de Quito Técnico SST: Mauricio Reyes Fecha: 05-06-2017
 Cliente: C11 Lugar: Gu Rodríguez de Chávez Empresa: FICE

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Bocanilla		Precinto		Manometro		Tarjeta			Corrosion		Abolladuras
								B	M	B	M	B	M	N/A	S	No	Si	No	Si	No	Si	No	
1	002	Comaquiso	10	PQS	ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	001	Compresor	10	PQS	ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	003	Caseta de Lubricantes	10	PQS	ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	005	Generador	10	PQS	ABC	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	025	Mescladora	10	PQS	ABC	08-2017	02-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							

Inspeccionado por: Mauricio Reyes Revisado por: Mauricio Reyes
 Firma: [Firma] Firma: [Firma]

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: **Metro de Quito** Técnico SST: **ERWIN PIZARRO** Fecha: **13/07/2017**
 Cliente: **EPMMQ** Lugar: **Av. Rosendo DE LA VEZ - SUREJUI, Empresa** **CLA**

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO										OBSERVACIONES					
								Cilindro	Manguera	Boquilla	Picante	Nanómetro	Tabla	Cerración	Alabobras	Señalización	B		M	B	M	N/A	Si
1	01	Oficina Producción	4.5	ABS	ABC	OCT-16	OCT-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							

Inspeccionado por: **ERWIN PIZARRO** Revisado por: **ERWIN PIZARRO**
 Firma: *[Firma]* Firma: *[Firma]*