



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Proyecto: **SQUANDA** Técnico SST: _____ Fecha: **19 Mayo 2017**
 Cliente: _____ Lugar: _____ Empresa: _____

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES	
								Cilindro	Manguera	Bopuilla	Precinto	Manómetro	Tarjeta	Controlon	Absoliduras	Señalización					
								B	M	B	M	B	M	B	M	S	No	S	No		
1	001	INSTRUMENTACIÓN	10	PQS	ABC	10/2016	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	002	BOTEGA	10	PQS	ABC	08/2017	08/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	003	TALLER ELECTRO MECANICA	20	PQS	ABC	20/03/17	20/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	004	TALLER ELECTRO MECANICA	44	CO2	BC	02/17	02/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	005	PLANTA ELECTRICA	44	CO2	BC	02/17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	006	TRUCKER ED6TZ-010	6	PQS	ABC			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	007	ARMARIO	10	PQS	ABC	01/17	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	008	TALLER SOLDADURA	10	CO2	BC	07/17	07/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	009	ALMACENAMIENTO COMBOS	100	PQS	ABC	02/17	02/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	010	PONTO HIDRATA C	10	PQS	ABC	20/03/17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	011	E04AF-002	10	PQS	ABC	10/2016	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	012	E04AF-001	10	PQS	ABC	21/12/16	21/12/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	013	FUERTA 3	10	CO2	BC	10/2017	10/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	014	E04BF-001	10	PQS	ABC	21/12/16	21/12/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	015	BANOS	10	PQS	ABC	05/16	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	016	CENTRO MEDICO	10	CO2	BC	Agó/16	Agó/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	017	ENTRADA AGENSOR	10	PQS	ABC	21/12/16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	018	AGENSOR	10	PQS	ABC	Agó/17	Agó/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	019	TBM	10	CO2	BC	17/03/17	17/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	020	TBM	10	PQS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	021	TBM	10	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	022	TBM	10	CO2	BC	17/04/17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	023	TBM	10	PQS	ABC	17/04/17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	024	TBM	10	PQS	ABC	17/04/17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	025	TBM	10	CO2	BC	17/04/17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Revisado por: _____ Firma: **Dennis Velarde**
 Inspeccionado por: **ABEL SALGADO**

Proyecto: **SOLANDA**

Técnico SST:

Fecha: **19 Mayo 2017**

Cliente:

Empresa

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	CILINDRO		MANGUERA		BOQUILLA		PRECINTO		ESTADO DEL EQUIPO		CORROSION		ABOLANDURAS		SERIALIZACION		OBSERVACIONES	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI
1	026	TBM	10	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
2	027	TBM	10	PQS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
3	028	TBM	10	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
4	029	TBM	10	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
5	030	TBM	10	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
6	031	TBM	10	PQS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
7	032	CONTRA BOMBA	10	PQS	ABC	21/10/16	21/10/17	✓		✓		✓		✓											
8	033	ALBA SODARIBA TBM	10	PQS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓											
9	034	TBM	10	PQS	ABC	20/03/17	20/03/18	✓		✓		✓		✓											
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

Inspeccionado por:

Firma: *Juan Alberto*

Revisado por:

Firma: *Dennise Velarde*

Proyecto: **METRO DE QUITO**
 Cliente: **EMMA (METRO DE QUITO)**
 Técnico SST: **DAIUELA GONZALEZ**
 Lugar: **SOCAIDA**
 Fecha: **07/Julio/2017**
 Empresa: **KRANEC**

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES
								Cilindro	Manguero	Boquilla	Presión	Mantenimiento	Tanque	Corrosión	Abolladuras	Sifilización				
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	NA	SI	No	SI	No	SI	No				
1	020	STOCK	10	PAS ABC		17/01/17	17/01/18	✓												
2	021	TBH 1019	10	CO2 BC		17/01/17	17/01/18	✓	✓											
3	019	TBH 1019	10	CO2 BC		17/01/17	17/01/18	✓	✓											
4	014	FO4BF-001	10	PAS ABC		21/12/16	21/12/18	✓	✓											
5	034	FG. OXICORTE	10	PAS ABC		21/03/17	21/03/18	✓	✓											
6	035	DESECHOS	10	CO2 BC		17/01/17	17/01/18	✓	✓											
7	036	CONTRA FORT	10	PAS ABC		21/10/16	21/10/18	✓	✓											
8	037	CONTRA BARRERA	10	PAS ABC		21/10/16	21/10/18	✓	✓											
9	038	TBH 1021	20	PAS ABC		17/01/17	17/01/18	✓	✓											
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

Inspeccionado por: **JACEL SANCHEZ**
 Revisado por: **DAIUELA G**
 Inyector: B: Bueno M: Malo S: si existe N: no existe
 Documento de uso interno - Prohibida su reproducción sin su consentimiento

