

Proyecto: Construcción Primera Linea Metro de Quito Fase-2
 Cliente: Metro de Quito.

Técnico SST: Willian Aguirre
 Lugar: El Revere

Fecha: 31.03.2017
 Empresa: IFC/ARIMATEK

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA RECARGA	FECHA RECARGA	CONDICION		ESTADO DEL EQUIPO		OBSERVACIONES					
								B	M	B	M	B	M	SI	NO		
1	02 PL	Almacenamiento de Combustible	4.5	PQS	ABC	Abri/2016	Abri/2017	✓									
2	02 PL	Almacenamiento Gas comprimido	4.5	PQS	ABC	Julio/2016	Julio/2017	✓									
3	03 PL	Almacenamiento lubricantes	4.5	PQS	ABC	Abri/2016	Abri/2017	✓									
4	04 PL	Taller de soldadura	4.5	PQS	ABC	Nov/2016	Nov/2017	✓									
5	001686	Oficina IFCIE	4.5	PQS	ABC	Nov/2016	Nov/2017	✓									
6	000619	Grúa de costillo	9	PAS	ABC	Jun/2016	Jun/2017	✓									
7	000280	Grúa de costillo	9	PAS	ABC	Julio/2016	Julio/2017	✓									
8	000489	Amate Pantalla ARIMATEK	4.5	PQS	ABC	Sep/2016	Sep/2017	✓									
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Inspeccionado por: Alex Espinoza

Revisado por: Willian Aguirre

Proyecto: Construcción línea 1 Metro de Quito.
 Cliente: Metro de Quito.

Técnico SST: Edgar Salto / Laura Mantilla
 Lugar: EPB 2 / LABORADOR

Fecha: 12-04-17
 Empresa: CCI

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO													
								Cilindro	Manguera	Boquilla	Precinto	Manómetro	Tarjeta	Corrosión	Abolladuras	Señalización					
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1		CONTROLDORAS NIVEL INTERMEDIO	10 lbs	PQS	ABC	19-02-17	12-02-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2		INGRESO ACCESO LABORADOR (NIVEL OPERACIONAL)	10 lbs	PQS	ABC	19-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3		ACCESO LABORADOR (NIVEL OPERACIONAL)	10 lbs	PQS	ABC	10-03-17	10-03-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4		ESCALERAS NIVEL INTERMEDIO A INGRESO	10 lbs	PQS	ABC	14-03-17	14-03-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5		PLATA UNAS	20 lbs	PQS	ABC	19-01-17	19-02-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6		MSU de personal #1 ext	6 Kg	PQS	ABC	17-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7		MSU de personal #2 ext	6 Kg	PQS	ABC	17-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8		MSU guía #1 ext	6 Kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9		MSU guía #2 ext	6 Kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10		MSU carga (#3) ext #1	6 Kg	PQS	ABC	17-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11		MSU carga (#3) ext #2	6 Kg	PQS	ABC	17-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12		NIVEL INTERIOR INGRESO TORRE	20 lbs	PQS	ABC	06-09-17	06-09-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13		" "	10 lbs	PQS	ABC	23-07-17	23-07-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14		GAUITEY #3 JUNTO a BOLLAS de	10 lbs	CO2	BC	17-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15		GAUITEY #2 JUNTO a BOLLAS de	10 lbs	CO2	BC	17-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16		GAUITEY #2 JUNTO a conductores	10 lbs	PQS	ABC	17-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17		GAUITEY #3 JUNTO a Paneles de	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18		GAUITEY #4 JUNTO a	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19		GAUITEY #4 JUNTO a	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20		GAUITEY #4 CAJERA Refugio afuera	2,5 Gal	K	A	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21		GAUITEY #4 CAJERA Refugio dentro	2,5 Gal	K	A	17-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22		GAUITEY #2 CAJERA Refugio	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23		GAUITEY #4 JERINGA contra trampa	10 lbs	CO2	BC	17-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24		MSU carga (#1) ext #1	6 Kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25		MSU carga (#1) ext #2	6 Kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Revisado por: *Manuel Banchisa*
 Firma: *[Signature]*

Inspeccionado por: *Edgar Salto*
 Firma: *[Signature]*

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN			UBICACIÓN				ESTADO DEL EXTINTOR										FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.			
1	0012	Pqs	20 lbs	BOBESA	TARQUES	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
2	0011	Pqs	10 lbs	BOBESA	ACOPIO QUIMICO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
3	M601	Pqs	10 lbs	ACOPIO	FRONTE BOBESA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
4	0010	Pqs	10 lbs	oficinas	ofc. SST	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
5	0009	Pqs	10 lbs	oficinas	VESTIDORES	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
6	M603	Pqs	10 lbs	CAMPAMENTO	COMEDOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
7	M604	Pqs	10 lbs	GENERACION	GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
8	0008	Pqs	10 lbs	GENERACION	GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
9	M602	Pqs	10 lbs	TARQUER ELECT.	VESTIBULO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	Sobre Segado		
10	0007	Pqs	10 lbs	CASERIO ELECT	VESTIBULO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
11	0006	Pqs	10 lbs	CONTRABOQUERA	CASERIO ELECTRICO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
12	M605	Pqs	10 lbs	CUMA	CASERIO ELECTRICO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
13	0000	Pqs	10 lbs	CUMA	CASERIO ELECTRICO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Inspeccionado por: BENIGNO CHIMBOGA

Fecha: 06-04-2017

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN			UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR										FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	3	ABC	10 Lb	Segunda Oficina Planta	Pradera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	09/2017	OK.
2	7	ABC	10 Lb	Bodega	Pradera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	09/2017	OK.
3	2	ABC	10 Lb	Generador	Pradera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	08/2017	OK.
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Inspeccionado por:

Sofia M Acosta D.

Fecha: 10/03/2017.



DOC. REF: SCCL1-SSTMA-006-PR
 COD. REG: SCCL1-SSTMA-061-RC
 REVISION: 01
 EMISION: 20/04/2016

INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: *Construcción de la Primera línea del metro de Quito*
 Cliente: *EPHMB*
 Técnico SST: *Christina Bravo*
 Fecha: *11-04-2017*
 Lugar: *Maqueto*
 Empresa: *CLL*

#	CODIGO	UBICACIÓN	KG	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO														OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro		Tarjeta		Corrosión			Abolladura		Señalización
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CL1-09	Bodega	4.54	PO5	A.B.C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	CL1-07	oficinas CLL	4.54	PO5	A.B.C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	CL1-08	Ofina Fiscalización	4.54	PO5	A.B.C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	CL1-16	Generador	4.54	PO5	A.B.C	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	CL1-24	Alm. Residuos Peligrosos	4.54	PO5	A.B.C	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	CL1-15	Vestidores	4.54	PO5	A.B.C	05-2016	05-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	CL1-10	Taller	4.54	PO5	A.B.C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	CL1-25	Stock Gases	4.54	PO5	A.B.C	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	CL1-19	Equipo oxicoife	4.54	PO5	A.B.C	08-2016	08-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	CL1-26	Ingreso a lasa intermedia	4.54	PO5	A.B.C	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	CL1-20	lasa intermedio Norte	4.54	PO5	A.B.C	08-2016	08-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	CL1-21	Ventilulo Centro	4.54	PO5	A.B.C	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	CL1-17	Generador Ventilacion	4.54	CO2	BC	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	CL1-27	Rampa Acceso	4.54	PO5	A.B.C	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	CL1-23	Contraboveda Sur	4.54	PO5	A.B.C	09-2016	09-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	CL1-28	Contraboveda Centro	4.54	PO5	A.B.C	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

Inspeccionado por: *Christina Bravo*
 Firma: *[Signature]*

Revisado por:
 Firma:

CONTROL DE EXTINTORES

No	No Id.	Tipo	Capacidad	UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR							FECHA		OBSERVACIONES					
				Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil		Mant.	Venc.			
1	01	PA5	5 lb	Botuga 1	Comp. Sipiyo	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sep-2016	Sep-2017	Boton Boquita	
2	02	PA5	20 lb	Botuga 2	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Julio-2016	Julio-2017	S/N	
3	03	PA5	5 lb	Punto Sipiyo	Comp. Sipiyo	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Plata resaca	
4	04	PA5	10 lb	Guinacabara	Comp. Sipiyo	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Agro-2016	Agro-2017	Se corrigió el manómetro	
5	05	PA5	5 lb	Quinones	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mayo-2016	Mayo-2017	S/N	
6	06	PA5	10 lb	Amada Bostibulo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Agro-2016	Agro-2017	S/N	
7	07	PA5	10 lb	Amada Bostibulo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mayo-2016	Mayo-2017	S/N	
8	08	PA5	5 lb	Amada Bostibulo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sep-2016	Sep-2017	S/N	
9	09	PA5	10 lb	Amada Bostibulo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sep-2016	Sep-2017	S/N	
10	10	PA5	10 lb	Comp. Sipiyo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dic-2016	Dic-2017	S/N	
11	11	PA5	5 lb	Comp. Sipiyo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sep-2016	Sep-2017	S/N	
12	12	PA5	10 lb	Comp. Sipiyo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sep-2016	Sep-2017	S/N	
13	13	PA5	10 lb	Comp. Sipiyo	Comp. Sipiyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sep-2016	Sep-2017	S/N	
14																			Sep-2016	
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				

Inspeccionado por: *Training Torres Rolando Reyes*

Pin Pintura
Pla Placa
Eti Etiqueta
Man Manómetro
Obs Obstrucción
Sel Sellos
Mag Manguera
Boq Boquilla
Cil Cilindro
C Cumple
NC No Cumple

Fecha: 22/03/2017



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref: SC-CL-SSTMA-005PR
 Cod. Ref: SC-CL-SSTMA-051PR
 Revisión: 01
 Emisión: 2009/2016

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL TIPO DE QUITO

Técnico SST: Susana Sánchez

Fecha: 15-04-2017

Cliente: EPTUQ

Lugar: LABORATOR

Empresa: CLT

#	CODIGO	UBICACIÓN	Nº.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA REVISIÓN	Cilindros		Manguera		Borracha		Presión		ESTADO DEL EQUIPO			Abastecida		Sintonización		OBSERVACIONES	
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No		SI
1	ELB 01	3JDEGA	4,54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	ELB 02	VEOTIBULO	4,54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	ELB 03	LDA INTERMEDIA	4,54	PQS	ABC	01-2017	01-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	ELB 04	LDA INTERMEDIA	4,54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	ELB 05	BANOS	2,27	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	CLT 06	OFICINAS	4,54	PQS	ABC	05-2016	05-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

Inspeccionado por: Susana Sánchez

Firma: *Susana Sánchez*

Revisado por:

Firma: *Susana Sánchez*



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



DOS R.F.A. SC-DI-ESTMA-004-R
Cod. R.F.A. SC-DI-ESTMA-001-RC
Revisión: 01
Emitido: 20/04/2016

Proyecto: *Construcción DE PRIMERA FASE LINEA THERMO QUITO*
Cliente: *EP HMG*
Técnico SST: *HORO TRAVEZI*
Lugar: *Estación CAROLINA*
Fecha: *14-04-2017*
Empresa: *CLT. TRAVEZI*

#	CODIGO	UBICACION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA VIGENCIA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES
								Grande	Mediana	Pequeña	Presión	Indicador	Temperatura	Conexión	Abundancia	Satisfacción				
1	01	VESTIDOR	5	PQS	C	06-06-16	06-06-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	02	OFICINA	10	PQS	C	06/06/16	06-06-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	03	BIENEFICADOR	10	PQS	C	08-06-16	08-06-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	04	COMPARADOR	10	PQS	C	08-06-16	08-06-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	05	EQUPO ORIENT.	10	PQS	C	06-06-16	06-06-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	06	RESORTA	10	PQS	C	07-06-16	07-06-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

Inspeccionado por: *HORO TRAVEZI* Firma: *[Signature]*

Revisado por: *HORO TRAVEZI* Firma: *[Signature]*

Proyecto: Construcción línea 1 Metro de Quito.
 Cliente: Metro de Quito.

Técnico SST: Edgar Salto / Laura Mantilla
 Lugar: EPB 2 / LABORADOR

Fecha: 12-04-17
 Empresa: CCI

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO													
								Cilindro	Manguera	Boquilla	Precinto	Manómetro	Tarjeta	Corrosión	Abolladuras	Señalización					
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1		CONTADORES NIVEL INTERMEDIO 10 lbs		PQS	ABC	19-02-17	17-02-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2		INGRESO ACCESO LABORADOR (NIVEL OPERACIONAL) 10 lbs		PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3		ACCESO LABORADOR (NIVEL OPERACIONAL) 10 lbs		PQS	ABC	10-03-17	10-03-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4		ESCALERAS NIVEL INTERMEDIO A INGRESO 10 lbs		PQS	ABC	14-03-17	14-03-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5		PLATA UNAS	20 lbs	PQS	ABC	19-01-17	19-02-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6		MSU de personal #1 ext	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7		MSU de personal #2 ext	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8		MSU guía #1 ext	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9		MSU guía #2 ext	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10		MSU carga (#3) ext #1	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11		MSU carga (#3) ext #2	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12		NIVEL INTERIOR INGRESO TORRE	20 lbs	PQS	ABC	06-09-17	06-09-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13		"	10 lbs	PQS	ABC	23-07-17	23-07-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14		GAOTRY #3 Junto a Rollos de cables de elevación	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15		GAOTRY #2 Junto a Rollos de cables	10 lbs	CO2	BC	17-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16		GAOTRY #2 Junto a rampas	10 lbs	PQS	ABC	17-01-17	17-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17		GAOTRY #3 Junto a Puntos de control	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18		GAOTRY #4 Junto a Rollos de cables de elevación	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19		GAOTRY #4 Junto a Rampas	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20		GAOTRY #4 Cuadra Refugio afuera	2,5 Gal	K	A	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21		GAOTRY #4 Cuadra Refugio dentro	2,5 Gal	K	A	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22		GAOTRY #2 Estacion de Emergencia	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23		GAOTRY #4 Junto a entrada transp.	10 lbs	CO2	BC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24		MSU carga (#1) ext #1	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25		MSU carga (#1) ext #2	6 kg	PQS	ABC	19-01-17	19-01-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Revisado por: *Manuel Banchisa*
 Firma: *[Signature]*

Inspeccionado por: *Edgar Salto*
 Firma: *[Signature]*

Proyecto: **HERO QUITO**

Cliente: **HERO QUITO**

Técnico SST: **Alex Teurieta**

Lugar: **MOGAN VALVERDE**

Fecha: **021-03-2017**

Empresa: **CONSORCIO LINEA 1**

Código	Ubicación	No.	Tipo	Clase	Fecha carga	Fecha Recarga	ESTADO DEL EQUIPO												Observaciones		
							Cilindro	Manguera	Boquilla	Presión	Mandráculo	Tarjeta	Corrosión	Aboladoras	Sellado						
							B	M	B	M	B	M	B	M	SI	No	SI	No	SI	No	
016	Bodega	10	PA5	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
019	Bodega	20	PA5	ABC	06-2016	06-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
022	Bodega	20	PA5	ABC	06-2016	06-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
029	Bodega	10	PA5	ABC	10-2017	10-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
023	Bodega	10	PA5	ABC	10-2016	10-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
020	Bodega	20	PA5	ABC	08-2016	08-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
028	Bodega	10	PA5	ABC	10-2016	10-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
021	Bodega	20	PA5	ABC	09-2016	09-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
002-001	Bodega	10	CO2	BC	06-2016	06-2019	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
002-002	Bodega	10	CO2	BC	06-2016	06-2019	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
018	Bodega	20	PA5	ABC	06-2016	06-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
015	Bodega	20	PA5	ABC	06-2016	06-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					

Inspeccionado por: **Bryan Richter**

[Firma]

Revisado por: **Alex Teurieta**

[Firma]

Atendido: M: Malo S: Si este No: no este

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kø.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	Cilindro		Manguera		Esquilla		Precinto		Mantenimiento		Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		OBSERVACIONES
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
1	01	STOCHK-OXI-ACE	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	02	TOPOGRAFIA OFICINA	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	03	BODEGA MATERIALES	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	04	LABORATORIO INGRESO	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	05	LABORATORIO cilindros	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	06	Equipo exticorte	5 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	07	SOLFADORA ELECTRICA	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	08	BODEGA OFICINA	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	09	SOLFADORA ELECTRICA	5 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	10	VESTIBULOS-CL-7	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	11	GENERADOR 40.009-S01	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	12	TRACTOR AGRICOLA	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	13	CARPA COMEDOR	5 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	14	GENERADOR.FOTAR-006	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	15	LUBRICANTES CL-7	10 LB	P09	ABC	7-4-17	7-4-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
Inspeccionado por:		LUIS PEREZ																								
Firma:																										
Revisado por:		BYRON ANDRADE																								
Firma:																										

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito. Técnico SST: Wilmer Fonseca Fecha: 12/04/2017
 Cliente: Metro de Quito Lugar: Planta de Dovelas Empresa: CL1

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES				
								Cilindro		Manguera		Equilibr		Presión		Manómetro		Tarjeta			Corrosión		Aboladura	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	CL1-01	Tanque de Combustible	150	PQS	ABC	01/17	01/18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
2	CL1-02	Ingreso a la planta	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	CL1-03	Ingreso Tableros Eléctricos	10	CO2	BC	07/16	-	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
4	CL1-04	Salida de Baldes	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
5	CL1-05	Cabina de la planta	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
6	CL1-06	Area de compresor	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
7	CL1-07	Planta de Dovelas	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
8	CL1-13	Planta Dovelas Trastobanda	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
9	CL1-08	Planta Dovelas Volteadas	10	PQS	ABC	26/08/16	26/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
10	CL1-09	Planta Dovelas Volteadas	10	PQS	ABC	10/07/16	10/07/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
11	CL1-10	Planta D. Deposito pagamento	10	PQS	ABC	02/17	02/18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
12	CL1-10	P. Dovelas Vestidores	10	PQS	ABC	28/11/16	28/11/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
13	CL1-11	Armadura de Heilios	10	CO2	ABC	02/16	-	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
14	CL1-12	Bodega Producción	5	PQS	ABC	05/16	05/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
15	CL1-14	Generador	10	PQS	ABC	25/08/16	25/08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

Inspeccionado por: Wilmer Fonseca D. Revisado por: MARILIO PEREZ.
 Firma: [Firma] Firma: [Firma]

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: *Metro de Quito Línea 2*
Cliente: *Metro de Quito*

Técnico SST: *Miguel Mito*
Lugar: *Parque Dumbos Sur*
Fecha: *05.04.2017*
Empresa: *CL1*

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro		Tajeta			Corrosión		Abolladuras
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	13	<i>Punto de inspección Calle</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
2	06	<i>Talla Salaburo</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
3	12	<i>Vallepinto</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
4	19	<i>Parque de Saldo</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
5	17	<i>Casita de Hormiguero</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
6	16	<i>Proyecto de</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
7	18	<i>Taller eléctrico</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
8	15	<i>Calle Colorado</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
9	10	<i>Condominio Cometa</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
10	04	<i>Parque cony 0</i>	10	POS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
11	03	<i>Taller Combustible</i>	23	COR DC		08/16	08/17	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							

Inspeccionado por: *Miguel Mito*
Firma: *[Firma]*
Revisado por: *Jose Leon*
Firma: *[Firma]*



CONTROL DE EXTINTORES



Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-06-PR
Rev.: 00
Emisión: 11-04-2016

IDENTIFICACIÓN			UBICACIÓN				ESTADO DEL EXTINTOR										FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.				
1		10 lbs	Centro de Tránsito de Aki	SOLANDA															
2		10 lbs	Zona Sub Estación	SOLANDA															
3		10 lbs	Equip. Elev. y Ascensores	SOLANDA															
4		10 lbs	Taller Sold. HCB	SOLANDA															
5		10 lbs	Dispensario Médico	SOLANDA															
6		10 lbs	Bodega HCO	SOLANDA															
7		100 lbs	Depósito de Gas	SOLANDA															
8		10 lbs	Bisculo	SOLANDA															
9		10 lbs	Bodega de T.M.	SOLANDA															
10		10 lbs	Taller Cabezas de CAFE	SOLANDA															
11		20 lbs	Area Cabezas de CAFE	SOLANDA															
12		10 lbs	Muebles	SOLANDA															
13		10 lbs	Tubo Bodega Transport.	SOLANDA															
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Inspeccionado por: **EIDER NORÓN**

Fecha: **14-04-2017**

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

CONTROL DE EXTINTORES

No	No Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	FECHA		OBSERVACIONES
															Mant.	Venc.	
1	06	PAS	10 Lb	Producción	Punto Limpio	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Julio 2016	Julio 2017	
2	10	PAS	10 Lb	Producción	Botero 24 de marzo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Abril 2016	Abril 2017	Por recargar
3	07	PAS	20 Lb	Producción	Punto de almacén emisor de acetileno	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Marzo 2017	Marzo 2018	
4	03	PAS	30 Lb	Producción	Oficina n° 02	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Marzo 2017	Marzo 2018	
5	05	PAS	10 Lb	Producción	Oficina n° 01	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Marzo 2017	Marzo 2018	
6	08	PAS	30 Lb	Producción	Cuarto de transformador	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Julio 2016	Julio 2017	
7	09	CO2	30 Lb	Producción	Generador de obra	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Julio 2016	Julio 2017	
8	12	CO2	10 Lb	Producción	Generador 1 de obra	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Nov 2016	Nov 2017	
9	01	PAS	10 Lb	Producción	Generador 2 de obra	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Marzo 2017	Marzo 2018	
10	04	PAS	30 Lb	Producción	Uso personal Salvador	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Marzo 2017	Marzo 2018	Punto de sujeción roto
11	11	PAS	30 Lb	Producción	Tanque de Generador 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Marzo 2017	Marzo 2018	
12	02	PAS	5 Lb	Producción	Torre de iluminación	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Feb 2017	Feb 2018	
13					Bodega San Francisco	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Abril 2016	Abril 2017	Por recargar
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Inspeccionado por: *Christian Jemá*

Fecha: *13/Abril/2017*

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple



INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



Doc Ref: SC-Q1-SSTMA-005-FR
Cod. Ref: SC-Q1-SSTMA-005-1-DC
Revisión: 01
Emisión: 20/04/2016

Proyecto: *Metro de Quito Linea 1 Fase 2*
Cliente: *EPM Q*

Técnico SST: *Xaris Chará Zam*
Lugar: *Estación El Guano*

Fecha: *15.04.2017*
Empresa: *CL1 - Submarinistas*

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES
								Cerrado	Manejado	Bombas	Presión	Mantenido	N/A	Tapa	Comprobada	Abastecida	Recargada			
1	03	Componentes	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	01	Componentes	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	04	Bodega Producción	5lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	02	Bodega SST	5lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	05	Bodega Bomberos	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	06	Punto Limpio	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	07	Bodega Bomberos	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	08	Bodega Sullari	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9	09	Bodega Sullari	10lbs	PAS	A-B-C	-	13.04.17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

Inspeccionado por: *Xaris Chará Zam*
Firma:

Revisado por: *Xaris Chará Zam*
Firma: