CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

QUITO METRO

Doc Ref: SCHLSSTPA.06.FR
Cod Ref: SCHLSSTPA.06.FR
Revisión: 01
Emisión: 2015/10/16

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO.	Técnico SST: FELIX TOSCAS	Fecha: 01 MARZO DEL 2017
Cliente: METRO DE QUITO.	Lugar: RIO GRANDE / COLEGIO CONS. PROV.	Empresa CL-1

#	CÓDIGO	UBICACIÓN	KG	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tobera		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	#01	GRADAS COSTADO POZO SUR	5	PQS	ABC	10/2016	10/2017	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	
2	TNK-016	BOB CAT 252B3 POZO NORTE	5	PQS	ABC	10/2016	10/2017	✓		✓		✓		✓		✓			·	✓		✓		✓			MAQUINARIA
3	C-001	PERFORADORA CONSECHIO 800	10	PQS	ABC	10/2016	10/2017	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	PERFORADORA
4	G.E. C60	GENERADOR (RG4A) PÁNICO	5	PQS	ABC	01/2017	01/2018	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	GENERADOR.
5	C.14	COMPRESOR (RG-4A)	5	PQS	ABC	09/2016	09/2017		✓		✓		✓		✓		✓		·	✓	✓		✓			✓		RECIBIR RESPECTIVO CAMBIO
6	25.10.0185	GRADA GUARDIA RIO GRANDE	10	PQS	ABC	07/2016	07/2017	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	EN GRADA GUARDIA RG 3
7	G.E.X 173742	GENERADOR ELECT. INGRESO	5	PQS	ABC	11/2016	11/2017	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	GENERADOR.
8	T.I B22846	TORRE ILUMINACION RG-3	5	PQS	ABC	11/2016	11/2017	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	J. RAFA.
9	25.10.0097	JUNTO A BODEGA CL1	10	PQS	ABC	10/2016	10/2017	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓		
10	X.17.102 Z	GRADA GUARDIA RG-5	5	PQS	ABC	07/2016	01/2019	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	·
11	A13140193	GENERADOR ELECTRICO RG-5	5	PQS	ABC	01/2016	01/2018	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		✓	GENERADOR.
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: FELIX TOSCAS
Firma:

Revisado por:
Firma:

Leyenda:
B: Bueno M: Malo Si: si existe No: no existe

Documento de uso interno - Prohibida su reproducción sin autorización de la empresa