

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	05	PQS	5 LBr5	Oficinas	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	05-2016	05-2017	
2	01	PQS	10 LBr5	Bodega	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
3	02	PQS	10 LBr5	Bodega de Orizaba	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
4	03	PQS	5 LBr5	Almacena Reservas	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
5	04	PQS	10 LBr5	Generadores	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	08-2017	
6	09	PQS	5 LBr5	Ing. Rompe de Viciado	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
7	10	PQS	5 LBr5	Losa Vertibulo	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
8		PQS	5 LBr5	Losa Vertibulo	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
9	06	PQS	5 LBr5	Pompa Vaciado	Jipijapa 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	08-2016	09-2017	
10	08	PQS	10 LBr5	Generador	Jipijapa 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	11-2016	11-2017	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura **Eti** Etiqueta **Obs** Obstrucción **Mag** Manguera **Cil** Cilindro **NC** No Cumple
Pla Placa **Man** Manómetro **Sel** Sellos **Boq** Boquilla **C** Cumple

Inspeccionado por: *SST William Lescano* Fecha: *27-02-2017*