CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

QUITO METRO

Doc Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Cod. Ref.: SC-CL1-SSTMA-061-RG
Revisión: 01
Emisión: 20/04/2016

Proyecto: Construcción Primera Línea Metro Quito Fase 2
Cliente: Metro de Quito

Técnico SST: Angela Vargas
Lugar: Estación Solanda

Fecha: 24-02-2017.
Empresa CL1

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																		OBSERVACIONES
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
1	5001	Contrabovedas	10lbs	PQS	ABC	22/04/16	22/04/12	✓	-	✓		✓		✓		✓			✓		-	✓		✓		-	
2	5002	Enfermería	10lbs	CO2	BC	06/16	06/12	✓		✓		✓		✓				✓	-	-		✓		✓		-	
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: Angela Vargas
Firma:

Revisado por: I.R.
Firma:

leyenda:
B: Bueno M: Malo SI: si existe No: no existe

Documento de uso interno - Prohibida su reproducción sin autorización de la empresa

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

QUITO METRO

Doc Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Cod. Ref.: SC-CL1-SSTMA-061-RC
Revisión: 01
Emisión: 20/04/2016

Proyecto: Construccion Primera Linea Metro Quito Fase 2.
Cliente: Metro Quito
Técnico SST: Ing. Luis Vasquez
Lugar: Estacion Solanda
Fecha: 14-03-2017
Empresa CL1

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																		OBSERVACIONES
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
1	S001	Contrabobeda	10lb	PQS	ABC	22/04/2016	22/04/17	✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓		
2	S002	Enfermeria.	10lb	CO2	BC	06/16/	06/17	✓		✓		✓		✓				✓	✓			✓		✓	✓		
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: Ing. Luis Vasquez
Firma:

Revisado por: J.R.
Firma:

leyenda:
B: Bueno M: Malo SI: si existe No: no existe

Documento de uso interno - Prohibida su reproduccion sin autorizacion de la empresa