



INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES



DOS ROLLS SE-CL1 SSTMAY00E-FR
COD. ROLLS SE-CL1 SSTMAY01-FC
Revisión: 01
Fecha: 20/04/2016

Proyecto: Metro de Quito Fase 2

Cliente: Metro de Quito

Técnico SST: Alex Teubiera

Lugar: Hoehn Valverde

Fecha: 2 Mayo - 2019

Empresa: C.L-1

#	Codigo	Inspección	Lb.	TPO	CATEG	FECHA CALIBRA	FECHA RECALIBRA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES				
								Chicote	Manguera	Bombilla	Presión	Mantenimiento	Tijera	Corrosión	Abraduras	Sobrecarga								
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	S	No	S	No	S	No	S	No
1	016	BODEGA	10	Pa5	ABC	07-2016	07-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	019	BODEGA	20	Pa5	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	022	BODEGA	10	Pa5	ABC	10-2017	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	023	Stock BODEGA	10	Pa5	ABC	07-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	020	Stock BODEGA	20	Pa5	ABC	08-2016	08-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	029	Stock BODEGA	10	Pa5	ABC	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	021	Stock BODEGA	20	Pa5	ABC	09-2016	09-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	028	Stock BODEGA	10	Pa5	ABC	10-2016	10-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	018	BODEGA FURNITURA	20	Pa5	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	015	BODEGA PARRILLAS	20	Pa5	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	020-001	Stock BODEGA	10	Pa5	BC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	020-002	Stock BODEGA	10	Pa5	BC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

Inspeccionado por: Export Alvarado
Firma: [Signature]

[Signature] FICHA SP000022

Revisado por: Alex Teubiera
Firma: [Signature]

Proyecto: **Metro De Quito**

Técnico SST: **José Luis Alvarado**

Fecha: **9-05-2017**

Cliente: **EPMMQ.**

Lugar: **Estación La Carolina**

Empresa: **Consorcio Linea 1**

N°	Codigo	UBICACION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA BARRA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Preambulo		Manómetro			Tijera		Cargador		Asesinatos		Sensibilidad		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI	NO
1	00025	Pasillo OF Producción	5Lb	PBS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	00039	Oficina SST	10Lb	PBS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	00037	falla mantenimiento	10Lb	PBS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	00030	Generador Eléctrico	10Lb	PBS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	00031	Área fongue oxicorte	10Lb	PBS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6	00032	Generadores Eléctricos	10Lb	PBS	ABC	21/04/17	21/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: **José Luis Alvarado**

Firma:

Revisado por:

Firma:

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACION
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	05	PAS	5 lb	Jipijapa	Oficina	C	C	C	C	C	C	C	C	C			Cambio de placa
2	11	PAS	5 lb	Jipijapa	bodega OP.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	16-07-2016	16-07-2017	Cambio de placa
3	02	PAS	20 lb	Jipijapa	bodega Ma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Jul-2016	Jul-2018	Cambio de placa
4	03	PAS	5 lb	Jipijapa	Punto Limpio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Ag-2016		
5	15	PAS	10 lb	Jipijapa	Generador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Mar-2016	Mar-2017	Cambio de placa y boquilla
6	09	PAS	10 lb	Jipijapa 1	Generador	C	C	C	C	C	C	C	C	C			Cambio de placa
7	10	PAS	10 lb	Jipijapa 1	Generador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Sep-2016	Sep-2017	Cambio placa y boquilla
8	13	PAS	10 lb	Estación	Apso entreplanta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Sep-2016	Sep-2017	Cambio placa
9	07	PAS	10 lb	Estación	10 de vestibulo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Sep-2016	Sep-2017	Cambio placa
10	06	PAS	10 lb	Estación	"	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Sep		Cambio placa
11	08	PAS	5 lb	Estación	"	C	C	C	C	C	C	C	C	C		16-09-2017	Cambio placa
12	12	PAS	5 lb	Rempuh 1		C	C	C	C	C	C	C	C	C			placa y boquilla
13	14	PAS	10 lb	Estación	Control acceso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Sep-2016	Sep-2017	placa
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

Rolando Bayas

Fecha:

17-04-2017.

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACION
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	A-01	CO2	20 libras	Taller mecánico	Soldadura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06-04-2017	05-04-2018	CL-1
2	A-02	PAS	10 libras	Cámpamento	Oficina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28-03-2017	28-03-2018	CL-1
3	A-03	PAS	10 libras	Cámpamento	Oficina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28-03-2017	28-03-2018	CL-1
4	A-04	CO2	20 libras	Gases Comprimidos	Deposito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06-04-2017	05-04-2018	CL-1
5	A-05	PAS	10 libras	Cámpamento	Baños Comedor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28-03-2017	28-03-2018	CL-1
6	A-06	PAS	10 libras	Cámpamento	Generador Electrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	CL-1
7		PAS	20 libras	OBNA	Generador	✓	HC	HC	HC	✓	HC	✓	✓	✓	—	—	IFCE
8		PAS	10 libras	OBNA	Generador	✓	✓	✓	✓	HC	✓	✓	✓	✓	—	—	GDGRIM
9		PAS	10 libras	OBNA	Luminaria.	✓	✓	HC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	RENTAL
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por: YACHINZA ROAL



Fecha: 10-05-2017.

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	0011	PQS	10 lbs	BODEGA	Acopio Químico	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓			
2	0012	PQS	20 lbs	BODEGA	TANQUES	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
3	M601	PQS	10 lbs	ACOPIO	FRENTE BODEGA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
4	0009	PQS	10 lbs	OFICINAS	VESTIDORES	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
5	0010	PQS	10 lbs	OFICINAS	Ofc. SST	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
6	M603	PQS	10 lbs	CAMPAMENTO	COMEDOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
7	M604	PQS	10 lbs	GENERACION	GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
8	0008	PQS	10 lbs	GENERACION	GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
9	0007	PQS	10 lbs	CAFETERIA Electrico	VESTIBULO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
10	M602	PQS	10 lbs	TATENO Electrico	VESTIBULO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
11	0006	PQS	10 lbs	COMIDA BODEGA	CAFETERIA Electrico	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
12	0000	PQS	10 lbs	CUNA	CAFETERIA Electrico	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
13	M605	PQS	10 lbs	CUNA	CAFETERIA Electrico	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	03-2017	03-2018	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por: *RENIGNO GARCIBOGA*

Fecha: *10-05-2017*


CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil.	Mant.	Venc.	
1	3	ABC	30 Lb	Producción	Oficina segunda planta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	09/2017	OK
2	4	ABC	10 Lb	Producción	Bodega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	04/2018	OK
3	1	ABC	10 Lb	Producción	Cilindros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	09/2017	OK
4	2	ABC	10 Lb	Producción	Generador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	08/2017	OK
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura **Eti** Etiqueta **Obs** Obstrucción **Mag** Manguera **Cil** Cilindro **NC** No Cumple
Pla Placa **Man** Manómetro **Sel** Sellos **Boq** Boquilla **C** Cumple

Inspeccionado por: Sofía A Acosta D. Fecha: 09/05/2017

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	10	PQS	10Lb	Producción	Bodega 24 de Mayo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018	
2	06	PQS	10Lb	Producción	Punto Limpio 24 de Mayo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017	
3	07	PQS	20Lb	Producción	Almacenamiento Acetileno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018	
4	03	PQS	10Lb	Producción	Oficina N=2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018	
5	05	PQS	10Lb	Producción	Oficina N=1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017	
6	08	PQS	10Lb	Producción	Transformador 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017	
7	12	CO2	10Lb	Producción	Generador 1 obra	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018	
8	09	CO2	10Lb	Producción	Generador 2 obra	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	Nov 2016	Nov 2017	
9	11	PQS	10Lb	Producción	Torre de iluminación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Feb 2017	Feb 2018	
10	03	PQS	10Lb	Producción	Uso del soldador	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	Marzo 2017	Marzo 2018	
11	03	PQS	10Lb	Producción	Uso del soldador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Julio 2016	Julio 2017	_____
12	04	PQS	10Lb	Producción	Transformador 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Marzo 2017	Marzo 2018	_____
13	02	PQS	5Lb	Producción	stock en bodega	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	Abril 2016	Abril 2017	se retiro por caducidad.
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por: Christian Jemo


Fecha: 12/ Mayo / 2017


Proyecto: CONSTRUCCION DEL METRO F2.
 Cliente: CLL

Técnico SST: CARLOS MANCERO
 Lugar: ESTACION EL ESIDO

Fecha: 02-05-2017
 Empresa: CLL

#	CODIGO	UBICACION	KG	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	B	M	B	M	B		M	B	M
1	1	OFICINAS	5	P.Q.S.	A, B, e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
2	2	AREA DE BAÑOS	2,5	P.Q.S.	A, B, e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
3	3	BODEGA GENERAL	2,5	P.Q.S.	A, B, e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
4	4	AREA DE CONEDOR	5	P.Q.S.	A, B, e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
5	5	A. DES. PE/I GEOSO	5	P.Q.S.	A, B, e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
6	6	GENERADOR/PLATAF.	5	CO2.	e.	01.01.17	01.01.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
7	7	GENERADOR/PLATAF	5	P.Q.S.	A, B, e	01.01.17	01.01.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
8	8	GENERADOR/PAT.	5	P.Q.S.	A, B, e	-0	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
9	9	BODEGA/SST.	2,5	P.Q.S.	A, B, e	18.04.17	18.04.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S/N.	
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: C. MANCERO
 Firma: 

Revisado por: J. M. Olivares
 Firma: 

Legenda: B : Bueno M: Malo N/A: No aplica

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	25.10.0053	PQS	10Lb	Producción	Oficinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
2	S/N	PQS	10Lb	Producción	Bodega de Materiales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
3	25.10.0052	PQS	10Lb	Producción	Bodega Gas Comprimido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
4	25.10.0026	PQS	10Lb	Ambiente	Deposito de Residuos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
5	S/N	PQS	10Lb	Producción	Ingreso Bozo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
6	S/N	PQS	10Lb	Generación	Generación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
7	25.10.0169	PQS	20Lb	Montaje	Taller de Soldadura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
8	S/N	PQS	10Lb	Producción	Grúa Terex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
9	S/N	PQS	20Lb	Producción	Entrada al túnel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
10	S/N	PQS	5Lb	Producción	Minicavadora 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ABR/2017	ABR/2018	
11	S/N	PQS	5Lb	Producción	Minicavadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	FEB/2017	FEB/2018	
12	25.10.0025	PQS	10Lb	Producción	Oxicetilénica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/MAR/2017	21/MAR/2018	
13	S/N	PQS	20Lb	Producción	Dump Terex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/MAR/2017	20/MAR/2018	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura

Eti Etiqueta

Obs Obstrucción

Mag Manguera

Cil Cilindro

NC No Cumple

Pla Placa

Man Manómetro

Sel Sellos

Boq Boquilla

C Cumple

Inspeccionado por: *Teresa Mora*



Fecha: *08-05-2017*

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: CONSTRUCCIÓN PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO - FASE 2
 Cliente: METRO DE QUITO
 Técnico SST: VICTOR BODERO
 Lugar: VARIANTE QUITUNBE
 Fecha: 03 - MAYO - 2017
 Empresa: CL1

IT	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES					
								Cilindro		Manguera		Bocanilla		Preciso		Mandómetro		Tajeta			Corrosión		Abolladuras		Sellatización
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
1	001	BODEGA CL1	10 LBS	POS	A,B,C	22/4/2016	22/4/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2	002	BAÑOS CL1	10 LBS	POS	A,B,C	22/4/2016	22/4/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
3	027	VESTIDOS CL1	10 LBS	POS	A,B,C	22/4/2016	22/4/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
4	006	AREA DE SOLDADURA CL1	10 LBS	POS	A,B,C	22/4/2016	22/4/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
5	005	AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS	10 LBS	POS	A,B,C	22/4/2016	22/4/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
6	024	COMEDOR	10 LBS	POS	A,B,C	22/4/2016	22/4/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
7	EX010/2016	GENERADOR ELECTRICO	10 LBS	POS	A,B,C	27/6/2016	27/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
8	GEO-EC-012	GENERADOR GEO	20 LBS	POS	A,B,C	6/2/2016	6/2/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
9	GEO-EC-07	OFICINAS GEO	20 LBS	POS	A,B,C	1/12/2016	1/12/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
10	GEO-EC-022	BODEGA GEO	20 LBS	POS	A,B,C	1/6/2016	1/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
11	GEO-EC-002	AREA DE RECIDUOS PELIGROSOS GEO	20 LBS	POS	A,B,C	1/6/2016	1/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
12	VT8	LUMINARIA GRABRIM	5 LBS	CO2	B,C	15/7/2016	15/7/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
13	EX010/RO13	LUMINARIA GRABRIM	10 LBS	POS	A,B,C	3/11/2016	3/11/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
14	GEO-EC-014	OFICINAS GEO	20 LBS	POS	A,B,C	1/6/2016	1/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
15	P00660003	LUMINARIA GRABRIM	10 LBS	CO2	B,C	1/11/2016	1/11/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
16	GEO-EC-01	GENERADOR GEO GARITA	20 LBS	POS	A,B,C	14/6/2016	14/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
17	GEO-EC-09	BAUER 141	10 LBS	POS	A,B,C	1/6/2016	1/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
18	Gabrim	ACOPIO GASES COMPRIMIDOS GEO	20 LBS	POS	B,C	1/6/2016	1/6/2017	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
19																									
20																									

Inspeccionado por: Victor Bodero

Fecha de proxima inspección: 3/6/2017

Revisado por: Jose Leon

Firma:

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: CONSTRUCCIÓN PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO - FASE 2
 Cliente: CONSORCIO LINEA 1

Técnico SST: *Guayas Ortiz*
 Lugar: VARIANTE QUITUMBE

Fecha: 10- mayo - 2012
 Empresa: *Gasculpariana*

IT	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES							
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Mandril		Targeta			Corrosión		Abolladuras		Sedimentación		
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No			
1	<i>Geo-ec-04</i>	<i>Liebherr 873</i>	<i>10</i>	<i>PAR</i>		<i>13/01/11</i>	<i>13/02/13</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	<i>Geo-ec-07</i>	<i>Ohana</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>12/16</i>	<i>12/17</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	<i>Geo-ec-14</i>	<i>Ohana</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>06/16</i>	<i>06/17</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	<i>Geo-ec-22</i>	<i>bodega</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>06/16</i>	<i>06/17</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	<i>Geo-ec-02</i>	<i>Lubricantes</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>06/16</i>	<i>06/17</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	<i>Geo-ec-01</i>	<i>Suelda y oriente</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>14/06/16</i>	<i>14/06/17</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	<i>Geo-ec-09</i>	<i>Bauer 141</i>	<i>10</i>	<i>PAR</i>		<i>06/16</i>	<i>06/17</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	<i>Geo-ec-09</i>	<i>Oxigeno y acetylene</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	<i>Geo-ec-09</i>	<i>Oxigeno y acetylene</i>	<i>20</i>	<i>PAR</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											

Inspeccionado por: *Guayas Ortiz*
 Fecha de Próxima Inspección: *05-Jul-2012*
 Revisado por: *Carlos Rojas*
 Firma: *[Signature]*

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN LINEA 1 DEL METRO DE QUITO**
 Cliente: **METRO DE QUITO**

Técnico SRT: **HENRY TURIZA**
 Lugar: **RIO GRANDE**

Fecha: **07-05-2017**
 Empresa: **CL1**

#	CODIGO	USUARIOS	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECHUBA	ESTADO DEL EQUIPO										OBSERVACIONES			
								B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI		NO	SI	NO
1	15692	RG4B-Transformador	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	15708	RG4B- Acopio de Madera	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	15685	RG4B Tünel	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	15548	RG4B Gorta	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	K171022	RG4B Ingreso al Pao	20	CO2		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	COLOCAR SEDALETICA	
6	X173742	CAMPAMENTO GENEBAPOB	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	25-10-0097	CAMPAMENTO JUNTO A VESTIBOLOS	10	PAS		10-16	10-17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	02	CAMPAMENTO BOBEGA	5	PAS		10-16	10-17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	T1822846	LUMINARIA RG4A	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	CE CEO C141205026	RG4A Generador	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	COLOCAR SEDALETICA	
11	15630	RG4A Acopio de Madera	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	115784	RG4A Tünel	5	PAS		06-04-17	06-04-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					

Inspeccionado por: **HENRY TURIZA**

Firma:

Revisado por: **JOSÉ JEÓN**

Firma:

INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: *Metro Linea 1 de QUITO*
 Cliente: *Metro de QUITO.*

Técnico SST: *Miguel MITE.*
 Lugar: *Planta Bunkers Sur.*

Fecha: *10-05-2017*
 Empresa: *CLT*

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES	
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Presión		Manómetro		Tarjeta			Corrosión
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
1	0195T	Bodega SST.	10	PAS	ABC	10/16	10/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	01FO1	Oficina	10	PAS	ABC	10/16	10/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	13	Puerta de ingreso Cajon	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	06	Taller Subterráneo	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	12	Vehículos.	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	19	Parking de Sol. de.	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	17	Cajero de almacenamiento	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	16	Empalme	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	18	Tubo eléctrico	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	15	Laboratorio	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	10	Cajonero Cemento.	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	09	Stairs Carga	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	03	Tanque congest. 4k.	23	CO2	BC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	08	Bodega de Modulin.	10	PAS	ABC	08/16	08/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	01	Silos de Hormigon	10	PAS	ABC	09/16	09/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					

Inspeccionado por: *Miguel MITE*

Revisado por: *Sox Leon*

Firma: *S.C.*

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Proyecto: **METRO DE QUITO**
 Cliente: **METRO DE QUITO**

Técnico SST: **OSCAR PICO**
 Lugar: **PUB-M**

Fecha: **01-MAY-2017**
 Empresa: **CLL**

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES		
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro		Tarjeta		Corrosión		Abolladuras			Sellatización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
1	01	GENESERSON	10	POS	ABC	ENE 2016	ENE 2016	B		B		B		B		B			SI		NO		NO	SI		
2	02	GENESERSON	15	POS	ABC	OCT 2016	OCT 2016	B		B		B		B		B			SI		NO		NO	SI		
3	03	BODIFOGS	10	POS	ABC	OCT 2016	OCT 2016	B		B		B		B		B			SI		NO		NO	SI		
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

Inspeccionado por: **OSCAR PICO**
 Firma: *[Firma]*

Revisado por: **[Firma]**
 Firma: *[Firma]*

Fecha: **01-MAY-2017**

Proyecto: CONSTRUCCION DEL METRO DE QUITO
 Cliente: CU - EPMMA
 Técnico SST: LUIS VÁSQUEZ
 Lugar: EL RECREO
 Fecha: 22-ABRIL-2017
 Empresa: CU

F	CODIGO	USUARIOS	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECURSA	ESTADO DEL EQUIPO						OBSERVACIONES			
								Extinción	Manómetro	Presión	Manómetro	Trofeo	Extinción	Absorber	Verificación	SI	NO
1	000280	GENERADOR FRENTE A OBRA	20lib	P.R.S.	A.B.C	SEP/2016	SEP/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	000668	ISLA DE CILINDROS	20lib	P.R.S	A.B.C	MAR/2017	MAR/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	000683	ISLA DE RESIDUOS PELIGROSOS	20lib	P.R.S	A.B.C	MAR/2017	MAR/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	19	MARQUINA # 1	20lib	P.R.S	A.B.C	JUN/2016	JUN/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	5	MARQUINA # 2	20lib	P.R.S	A.B.C	MAR/2017	MAR/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	0002412	GENERADOR FRENTE A OBRA	10lib	P.R.S	A.B.C	OCT/2016	OCT/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	000506	GENERADOR PUNTO LIMPIO	10lib	P.R.S	A.B.C	AGO/2016	AGO/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	0002671	PUESTA PUNTO LIMPIO	10lib	P.R.S	A.B.C	OCT/2016	OCT/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	0008016	BOHEGA MATERIALES. C.M.	10lib		CO2	SEPT/2016	SEPT/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	000129	ISLA CILINDROS CAMPAMENTO	10lib	P.R.S	A.B.C	OCT/2016	OCT/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	000491	BOHEGA DE MATERIALES	10lib	P.R.S	A.B.C	AGO/2016	AGO/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	000304	BOHEGA SEÑALETICA CAMPAMENTO	10lib	P.R.S	A.B.C	OCT/2016	OCT/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	001160	BOHEGA SEÑALETICA CAMPAMENTO	10lib	P.R.S	A.B.C	OCT/2016	OCT/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	000228	OFICINAS CU CAMPAMENTO	10lib	P.R.S	A.B.C	SEP/2016	SEP/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Inspeccionado por: ALEX ESTANA
 Firmado: 
 Revisado por: Luis Vasquez
 Firma: 

