

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2
 Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
 Área / Frente: **TALLERES Y COCHERAS**
 Empresa: **CL-1**
 Encargado: **LUIS VARGUEZ**
 Técnico ST: **LUIS PEREZ**
 Fecha: **20-02-2017**

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>		NO CONFORME <input type="checkbox"/>							NO APLICABLE <input type="checkbox"/>	
	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES			
SISTEMA DE ALARMA											
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	C										
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	C										
3 Pulsador funciona adecuadamente?	C										
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	C										
5 Sirena funciona adecuadamente?	C										
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	C										
7 Sirena es audible en toda la obra?	C										
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	C										
9 Existen cornetas auxiliares?	N/A										
10 Las cornetas están en buen estado?	N/A										
11 Las cornetas funcionan adecuadamente?	N/A										
PUNTO DE ENCUENTRO											
12 Se encuentran bien ubicados?	C										
13 Se encuentran señalizados?	C										
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C										
Están desobstruidos y libres?	C										
La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	C										
17 Son visibles?	C										
VÍAS DE EVACUACIÓN											
18 Se encuentran señalizadas?	C										
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	C										
20 La señalización es visible?	C										
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C										
OTROS											

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados **18** Número de NC **0** Indicador NC **0** Estatus **EX** Tiempo Inspección **30 M.**
 ESTATUS: 0 % Excelente 1 - 10 % Bueno 10,1 - 20,0 % Regular 20,1 - 30,0 % Insuficiente > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS		SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM		FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	LUIS PEREZ	/				
ENCARGADO:	LUIS VARGUEZ	/				
Resp. ACTIVIDAD	Jordan Ruiz	/				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS