



SISTEMA DE ALARMA Y EVACUACIÓN



DOC: REP-57-CL-SI-PA-0278
CON: REP-57-CL-SI-PA-0278-1
REVISIÓN: 0
EPM-SOM-28/07/2015

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2

Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Área / Frente: **Neaun Vayasote**

Empresa: **CL1**

Encargado: **Haseo Duvan**

Técnico ST: **Onae Franco**

Fecha: **7 de 13 Agosto**

IDENTIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN: **CONFORME**

NO CONFORME

NC

NO APLICABLE

NA

SISTEMA DE ALARMA

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	C	C	C	C	C	C	C	
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	C	C	C	C	C	C	C	
3 Pulsador funciona adecuadamente?	C	C	C	C	C	C	C	
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	C	C	C	C	C	C	C	
5 Sirena funciona adecuadamente?	C	C	C	C	C	C	C	
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	C	C	C	C	C	C	C	
7 Sirena es audible en toda la obra?	C	C	C	C	C	C	C	
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	C	C	C	C	C	C	C	
9 Existen correas auxiliares?	C	C	C	C	C	C	C	
10 Las correas están en buen estado?	HA							
11 Las correas funcionan adecuadamente?	HA							
PUNTO DE ENCUENTRO								
12 Se encuentran bien ubicados?	C	C	C	C	C	C	C	
13 Se encuentran señalizados?	C	C	C	C	C	C	C	
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C	C	C	C	C	C	C	
15 Están desobstruidos y libres?	C	C	C	C	C	C	C	
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	C	C	C	C	C	C	C	
17 Son visibles?	C	C	C	C	C	C	C	

VÍAS DE EVACUACIÓN

18 Se encuentran señalizadas?	C	C	C	C	C	C	C	
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	C	C	C	C	C	C	C	
20 La señalización es visible?	C	C	C	C	C	C	C	
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C	C	C	C	C	C	C	
OTROS								

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados	<input type="checkbox"/>	Número de NC	<input type="checkbox"/>	Indicador NC	<input type="checkbox"/>	Status	<input type="checkbox"/>	Tiempo Inspección	<input type="checkbox"/>		
ESTATUS:	0 % Excelente	1 - 10 % Bueno	10.1 - 20.0 % Regular	SÍ	NO	20.1 - 30.0 % Insuficiente	> 30.1 % Inaceptable	FIRMAS			
LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS											
SOSTENIBILIDAD:	Onae	Franco									
ENCARGADO:	Haseo Duvan										
Resp. ACTIVIDAD	Duvan	Alejandro									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD								PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS