

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2
Sector o Área: **TBM**
Encargado / Líder: **Manuel Alvarez**

Cliente: **Metro de Quito**
 Subcontratista:
Matricula: Fecha: **03-03-17**

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: **Producción**

Tipo de Inspección: **mensual**

Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEM INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	/			
2	Los montajes están verticales	/			
3	Los largueros están horizontales	/			
	Los travesaños están horizontales	/			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	/			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	/			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	/			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	/			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	/			
10	Los accesos están en condiciones correctas	/			
11	Otras				

RESULTADOS

APROBADO

REPROBADO

Firma Responsable

Nombre:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Andamio ubicado entre nivel intermedio y nivel inferior (Bente de perforación) (escaleras).

Firma Técnico SST

Nombre: **Edgar Saldaña**

C.C.: **1709606998**