


**Frente:** ESTACION ALAMEDA      **Fecha:** DIA 19 MES 05 AÑO 2017

**Encargado:** RODRIGO TITUANA      **Tecnico SST:** LEONARDO PECAJO



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	✓									
ESTROBO	1	✓									
GRILLETE	4	✓									
ESLINGA	6	✓									
CABLES DE ACERO	1	✓									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	1	—									
ANILLOS	1	—									
GANCHOS DE IZAJE	1	—									
GRAPAS	1	—									
TENSORES	4	✓									
GUARDACABOS	1	—									

OTROS.-


  
Firma Encargado

  
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.  
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro