


INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Frente: LA CAROLINA **Fecha:** DÍA 26 MES 04 AÑO 2017

Encargado: XAVIER LONDOÑO **Técnico SST:** Luis MARTINEZ



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	4	✓									
ESTROBO	4	✓									
GRILLETE	8	✓									
ESLINGA	5	✓									
CABLES DE ACERO	—			✓							
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—			✓							
ANILLOS	—			✓							
GANCHOS DE IZAJE	2	✓									
GRAPAS	—			✓							
TENSORES	—			✓							
GUARDACABOS	—			✓							


OTROS-

Xavier Londoño
Firma Encargado

Luis Martínez
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro


Frete: Carolina
Fecha: DIA 09 MES 05 AÑO 2017
Encargado: Juan Carlos San Andres
Tecnico SST: Jose Luis Alvarado Q.



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACION DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	5	✓									
ESTROBO	4	✓									
GRILLETE	8	✓									
ESLINGA	6	✓									
CABLES DE ACERO	1	✓									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	3	✓									
ANILLOS	2	✓									
GANCHOS DE IZAJE	3	✓									
GRAPAS	1	✓									
TENSORES	2	✓									
GUARDACABOS	1	✓									

OTROS.-


Firma Encargado


Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro