


INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Frete: LASRADOR
Encargado: Marco Coca
Fecha: DIA 13 MES 24 AÑO 2017
Tecnico SST: Manuel Quiroga



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	✓									
ESTROBO	—	—									
GRILLETE	3	✓									
ESLINGA	1	✓									
CABLES DE ACERO	—	—									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—	—									
ANILLOS	—	—									
GANCHOS DE IZAJE	—	—									
GRAPAS	—	—									
TENSORES	—	—									
GUARDACABOS	—	—									

OTROS.-
Fajos. 4 ✓


[Firma]
Firma Encargado

[Firma]
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Frete: LABRADOR
Encargado: Amilcar Armas
Fecha: DIA 15 MES 04 AÑO 2017
Técnico SST: Manuel Urapiza



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	OK.									
ESTROBO	-	-									
GRILLETE	1	OK.									
ESLINGA	3+1	OK.									
CABLES DE ACERO	-	-									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	-	-									
ANILLOS	-	-									
GANCHOS DE IZAJE	-	-									
GRAPAS	-	-									
TENSORES	2	OK.									
GUARDACABOS											

OTROS.-

CADENAS	1	OK.									

Firma Encargado

Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro