


Frete:	EL Recreo	Fecha:	DÍA 14	MES 03	AÑO 2017
Encargado:	Cesar Rainez	Tecnico SST:	William Aguirre		



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	1	1	—	—						
ESTROBO	4	3	1	—		X				
GRILLETE	4	4	—	—						
ESLINGA	4	2	2	—		X	X			
CABLES DE ACERO	4	3	1	—			X			
ARGOLLAS O CAMCAMOS	2	2	—	—						
ANILLOS	2	2	—	—						
GANCHOS DE IZAJE	4	4	—	—						
GRAPAS	—	—	—	—						
TENSORES	—	—	—	—						
GUARDACABOS	6	6	—	—						

OTROS.-											
Posadores	8	6	2	—					X		

Cesar Rainez

Firma Encargado


William Aguirre

Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.

Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

Frete: Recto
Fecha: DIA 22 MES 04 AÑO 2014
Encargado: FREDY CARRILLO
Tecnico SST: William Aguirre



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				AMARILLO							

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	6	ok	✓		—	—	—	—	—	—
ESTROBO - CADENA	8	ok	✓		—	—	—	—	—	—
GRILLETE	12	ok	✓		—	—	—	—	—	—
ESLINGA	7	ok	✓		—	—	—	—	—	—
CABLES DE ACERO										
ARGOLLAS O CAMCAMOS	N/A									
ANILLOS	3	ok	✓		—	—	—	—	—	—
GANCHOS DE IZAJE										
GRAPAS	N/A									
TENSORES	N/A									
GUARDACABOS	N/A									


OTROS:-


Firma Encargado


Firma Técnico SST

Frente: *El Recreo* **Fecha:** **DÍA** *15* **MES** *05* **AÑO** *2017*

Encargado: *Cesar Ruines* **Tecnico SST:** *William Aquino.*



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	1	1								
ESTROBO	0	1								
GRILLETE	4	4								
ESLINGA	2	2								
CABLES DE ACERO	0	1								
ARGOLLAS O CAMCAMOS	2	2								
ANILLOS	0	1								
GANCHOS DE IZAJE	4	4								
GRAPAS	0	1								
TENSORES	0	1								
GUARDACABOS	0	1								

OTROS.-


Firma Encargado


Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro