



INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Frente: *POZO COLECTOR RIO GRANDES* DIA: *10* MES: *03* AÑO: *2017*
 Encargado: *Luis Padilla (Operador)* Tecnico SST: *JESUS PICO*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE						AZUL					
AMARILLO						ROJO					

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	USO COMPLETO	NO ADECUA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACION	RESURSA	MODIFICACION	TERMINACION DE CABLES	OTRA DETALLAR	
GANCHO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESTROBO	2 (2mm)	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GRILLETE	6 4T. 6 8T.	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESLINGA	20M	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CABLES DE ACERO	110 M. P.	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ARGOLLAS O CAMAMOS	2 4mm 2 12mm	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANILLOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GANCHOS DE IZAJE	2 4mm 2 12mm	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GRAPAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TENSORES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GUARDACABOS	SI	SI	—	—	—	—	—	—	—	—	—


OTROS:

<i>Fo for</i>	6.	4 nuevo 2 usados	SI	—	—	—	—	—	—	—	—
---------------	----	---------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Firma Encargado: *Luis Padilla* *Padilla*
 0503573623
 Firma Técnico SST: *JESUS PICO*

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo. Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Fecha: DIA 13, MES 04, AÑO 2017
Encargado: RWO GARCIBLANDE
Tecnico SST: PABLO ROSALES
ABRIL: AMARILLO
MAYO: NO CUMPLE
JUNIO: NO APLICA
JULIO: NO CUMPLE
AGOSTO: NO CUMPLE
SEPTIEMBRE: NO CUMPLE
OCTUBRE: NO CUMPLE
NOVIEMBRE: NO CUMPLE
DICIEMBRE: NO CUMPLE

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	DESGASTE	DEFORMACIÓN	CARACTERÍSTICA DETECTADA				OTRA (DETALLAR)	
							FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES			
GANCHO RACHES	4 RACHES	✓										
ESTROBO CABLES DE ACERO	AMARRE 4 X 3 mts. 16 BRILLETES 6 mts. 4 centímetros. 4.5 X 3 mts. 4.5 X 3 mts.	✓										
ARGOLLAS O CAMCAMOS												
ANILLOS												
GANCHOS DE IZAJE	CONGUNTOS. 1 GUAYA 4 EN UNO	✓										
GRAPAS												
TENSORES												
GUARDACABOS	1 CADENA 2 EN UNO 180 CMts. 2 GUAYAS. 2 X 2 mts.	✓										
	1 GUAYA 4 EN UNO. 70 X 8 mts.	✓										
	1 GUAYA 4 EN UNO. 50 X 10 mts.	✓										
	1 GUAYA 4 EN UNO. 30 X 5 mts.	✓										


Firma Técnico SST



INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CLL-ST-008-PR
 Cód. Reg: SC-CLL-ST-013-RC
 Revisión: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016



Frete: *No cobrado*
Encargado: *Angel Ordóñez*
FRONTES: *Grúa Terex 80 Ton. Nonocidental*

DIAS	MES	AÑO
07	05	2012

FECHAS: *Ababor Luna*
TECNICO SST:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				AMARILLO							

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	DESGASTE	DEFORMACIÓN	CARACTERÍSTICA DETECTADA			OTRA (DETALLAR)
							ESURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	
GANCHO	06	✓	—	—	NO	NO	NO	NO	NO	—
ESTROBO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GRILLETE	12	✓	—	—	NO	NO	NO	NO	NO	—
ESLINGA	02	✓	—	—	SI	NO	NO	NO	NO	—
CABLES DE ACERO	04	✓	—	—	NO	NO	NO	NO	NO	—
ARGOLLAS O CAMCAMOS	01	✓	—	—	NO	NO	NO	NO	NO	—
ANILLOS	01	✓	—	—	NO	NO	NO	NO	NO	—
GANCHOS DE IZAJE	01	✓	—	—	NO	NO	NO	NO	NO	—
GRAPAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TENSORES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GUARDACABOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OTROS:-										

Firma Encargado

Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo. Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro