



INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



**Frete:** Solanda Portico Gnao/CL1  
**Encargado:** ZABARDO YERA  
**Fecha:** 20 05 2017  
**Técnico SST:** Jorge Vitor  
**AÑO:** 2017

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA			TERMINACIÓN DE CABLES
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	MODIFICACIÓN	
GANCHO								
ESTROBO								
GRILLETE								
ESLINGA								
CABLES DE ACERO								
ARGOLLAS O CAMCAMOS								
ANILLOS								
GANCHOS DE IZAJE	4	3	1			✓		
GRAPAS								
TENSORES								
GUARDACABOS								
OTROS.-								
* FALTA EL PESTILLO DE SEGURIDAD EN UNO DE LOS GANCHOS								

 Firma Encargado  
 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo. Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro