


**Frente:** Talleres y cocheras  
**Encargado:** Ing. Johan Colinas  
**Fecha:** DIA 20 MES 04 AÑO 2017  
**Tecnico SST:** Carlos Tibaña SSA.



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	01	/									
ESTROBO	—			/							
GRILLETE	04	/			20%	NO					
ESLINGA	10	/			10%	NO	M				
CABLES DE ACERO	—			/							
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—			/							
ANILLOS	—			/							
GANCHOS DE IZAJE	01	/									
GRAPAS	—			/							
TENSORES	—			/							
GUARDACABOS	—			/							

OTROS.-

Cadena 1"	01	/			18%	16%					
Guantes 3/8	01	/			—	—					


Firma Encargado

Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.  
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro



Frente:	Talleres y Cocheros.	Fecha:	DÍA 05	MES 05	AÑO 2017
Encargado:	Iag. Johan Colina.	Técnico SST:	Carlos H. Tibaño Jet Swan		




ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	/									
ESTROBO	-		/								
GRILLETE	4	/									
ESLINGA	8	/									
CABLES DE ACERO	-		/								
ARGOLLAS O CAMCAMOS	-		/								
ANILLOS	-		/								
GANCHOS DE IZAJE	-		/								
GRAPAS	-		/								
TENSORES	-		/								
GUARDACABOS	-		/								

OTROS.-

Cadena 1"	1	/									
Calles 3/8	1	/									

PACA: PAC-1366

 <b>Firma Encargado</b>	 <b>Firma Técnico SST</b>
---	---

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.  
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

