




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE




Doc. Ref: SC-CL-151008-PR
 Cód. Reg: SC-CL-151013-RC
 Revision: 01
 Fecha Emisión: 22/02/2016

Fecha: DIA 11 MES 05 AÑO 2014
Tecnico SST: Jairo Palomeque



TIPO	GANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)						
GANCHO	-	✓		✓	-											
ESTROBO	5	✓														
GRILLETE	25	✓														
ESLINGA	5	✓														
CABLES DE ACERO	3	✓														
ARGOLLAS O CAMCAMOS	-			✓												
ANILLOS	6	✓														
GANCHOS DE IZAJE	6	✓														
GRAPAS	-			✓												
TENSORES	-			✓												
GUARDACABOS	-			✓												
OTROS:-																
Saca voltos SST	1	✓														


 Firma Encargado


 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.

Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro