




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CL1-ST-008-PR
 Cód. Reg: SC-CL1-ST-013-RC
 Revisión: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016

Frete: Intercambiador 24 de Mayo
Fecha: DIA 03 / MES 05 / AÑO 2017
Encargado: Anuel Saramillo
Tecnico SST: Christian Jemo



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERISTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	OK									
ESTROBO	N/A	OK									
GRILLETE	4	OK									
ESLINGA	6	OK									
CABLES DE ACERO	N/A	—									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	N/A	—									
ANILLOS	N/A	—									
GANCHOS DE IZAJE	1	OK									
GRAPAS	N/A	—									
TENSORES	2	OK									
GUARDACABOS	1	OK									

OTROS.-

7

Anuel Saramillo
 Firma Encargado

Christian Jemo
 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.


Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro



INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CL1-ST-008-PR
 Cód. Reg: SC-CL1-ST-013-RC
 Revisión: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016



Frete: 24 DE MAYO
Fecha: DIA 03 MES 06 AÑO 2017
Encargado: FRANCISCO LAZARILLO
Técnico SST: LUIS MARTINEZ

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	OK									
ESTROBO	N/A	-									
GRILLETE	4	OK									
ESLINGA	6	OK									
CABLES DE ACERO	N/A	-									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	N/A	-									
ANILLOS	N/A	-									
GANCHOS DE IZAJE	1	OK									
GRAPAS	N/A	-									
TENSORES	2	OK									
GUARDACABOS	1	OK									

OTROS-

[Firma]
 Firma Encargado

[Firma]
 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CL1-ST-008-PR
 Cód. Reg: SC-CL1-ST-013-RC
 Revisión: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016

Frete: 24 de Mayo
 Encargado: Franco Jaramillo
 Fecha: 07 Julio 2017
 Técnico SST: Christian Jema



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—
ESTROBO	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—
GRILLETE	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—
ESLINGA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CABLES DE ACERO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANILLOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GANCHOS DE IZAJE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GRAPAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TENSORES	8	6	2	—	2	—	—	—	—	—
GUARDACABOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OTROS.- Empresa Jet Gruas

<p>Firma Encargado</p>	<p>Firma Técnico SST</p>
------------------------	--------------------------

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro