



INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CL1-ST-008-PR
 Cód. Reg: SC-CL1-ST-013-RC
 Revisión: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016

Frete:	ESTACION ALAMEDA	Fecha:	DÍA 19	MES 05	AÑO 2017	
Encargado:	RODRIGO TITUANA	Tecnico SST:	LEONARDO PECAIDO			

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	✓									
ESTROBO	1	✓									
GRILLETE	4	✓									
ESLINGA	6	✓									
CABLES DE ACERO	1	✓									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	1	—									
ANILLOS	1	—									
GANCHOS DE IZAJE	1	—									
GRAPAS	1	—									
TENSORES	4	✓									
GUARDACABOS	1	—									

OTROS-

Firma Encargado

Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

Documento de uso Interno - Prohibida su reproducción sin autorización de CL1 Metro de Quito




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref. SC-011510-08-PR
 Cód. Reg. SC-011510-08-PRC
 Revisión 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016

Frete:	ESTACION ALAMEDA	Fecha:	DIA 13	MES 06	AÑO 2017
Encargado:	HAMILCAR ARMAS	Tecnico SST:	LEONARDO PREDADO		



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	01	✓									
ESTROBO	—	—									
GRILLETE	03	✓									
ESLINGA	06	✓									
CABLES DE ACERO	—	—									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—	—									
ANILLOS	—	—									
GANCHOS DE IZAJE	02	✓									
GRAPAS	—	—									
TENSORES	02	✓									
GUARDACABOS											

OTROS.-


 Firma Encargado


 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CL1-ST-008-PR
 Cód. Reg: SC-CL1-ST-013-RC
 Revision: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016

Frete: ESTACION ALAMEDA **Fecha:** DIA 17 MES 07 AÑO 2017
Encargado: ROLANDO LLUMIQUINGA **Técnico SST:** LEONARDO PRECIADO





ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	2	✓	—	—						
ESTROBO	1	✓	—	—						
GRILLETE	7	✓	—	—						
ESLINGA	—	—	N/A	—						
CABLES DE ACERO	—	—	N/A	—						
ARGOLLAS O CAMCAMOS	4	✓	—	—						
ANILLOS	2	✓	—	—						
GANCHOS DE IZAJE	2	✓	—	—						
GRAPAS	—	—	N/A	—						
TENSORES	3	✓	—	—						
GUARDACABOS	—	—	N/A	—						

OTROS.-

FAJAS	13	✓	—	—						
-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Firma Encargado:  Firma Técnico SST: 

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro