

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	03	05	2017
Encargado:	Tecnico SST: <i>COSMA KEMASORA</i>		
ENERO	VERDE		
FEBRERO	VERDE		
MARZO	VERDE		
ABRIL	AMARILLO		
MAYO	AMARILLO		
JUNIO	AMARILLO		
JULIO	AMARILLO		
AGOSTO	AZUL		
SEPTIEMBRE	AZUL		
OCTUBRE	ROJO		
NOVIEMBRE	ROJO		
DICIEMBRE	ROJO		



TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	01	✓								
ESTROBO	N/A			✓						
GRILLETE	05	✓								
ESLINGA	08	✓								
CABLES DE ACERO	N/A			✓						
ARGOLLAS O CAMCAMOS	N/A			✓						
ANILLOS	N/A			✓						
GANCHOS DE IZAJE	N/A			✓						
GRAPAS	N/A			✓						
TENSORES	06	✓								
GUARDACABOS										

OTROS.-

CABLENIS 02 ✓

CAMION GRUAS PLS-8715

X IZAJE

Firma Encargado

Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro