


INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Frete: Jipijapa
Encargado: Mario Coca
Fecha: DIA 04 MES 05 AÑO 2017
Técnico SST: Luis Martínez



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	-		✓								
ESTROBO	-		✓								
GRILLETE	6	✓									
ESLINGA	10	✓									
CABLES DE ACERO	-		✓								
ARGOLLAS O CAMCAMOS	-		✓								
ANILLOS	-		✓								
GANCHOS DE IZAJE	1	✓									
GRAPAS	-		✓								
TENSORES	-		✓								
GUARDACABOS	-		✓								

OTROS.-


Cadenas	2	✓									
Cuerdas guía	1	✓									


Firma Encargado


Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

Frete: Sipitapa. **Fecha:** DIA 18 MES 06 AÑO 2017
Encargado: E. Gonzales **Tecnico SST:** William Leton.



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERISTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	<u>1</u>	<u>/</u>									
ESTROBO											
GRILLETE											
ESLINGA											
CABLES DE ACERO	<u>1</u>	<u>/</u>									
ARGOLLAS O CAMCAMOS											
ANILLOS											
GANCHOS DE IZAJE											
GRAPAS											
TENSORES											
GUARDACABOS											


OTROS.-

Eduardo Gonzales
Firma Encargado

William Leton
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

Frente: Sipizapa **Fecha:** 12 07 2017
Encargado: Xaris Pachón Lara **Técnico SST:** William Ceiton



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO											
ESTROBO											
GRILLETE	1	✓									
ESLINGA											
CABLES DE ACERO	1	✓									
ARGOLLAS O CAMCAMOS											
ANILLOS											
GANCHOS DE IZAJE	2	✓									
GRAPAS	10	✓									
TENSORES											
GUARDACABOS											

OTROS.-




Firma Encargado Firma Técnico SST