

Frente:	LABRADOR	Fecha:	DIA 19	MES 06	AÑO 2017	
Encargado:	Angel Pizarro	Tecnico SST:	Manuel Uguzo			

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	✓									
ESTROBO	—										
GRILLETE	4+1	✓									
ESLINGA	6	✓									
CABLES DE ACERO	—										
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—										
ANILLOS	—										
GANCHOS DE IZAJE	2	✓									
GRAPAS	—										
TENSORES	—										
GUARDACABOS	—										

OTROS.-											

 _____ Firma Encargado	 _____ Firma Técnico SST
--	--

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro